

Gata ehf arkitektþjónusta
Hlíðargerði 19 108 Reykjavík ISLAND
S:562-6686 gsm:895-9881 nf:gata@gata.is

HÚSAKÖNNUN MÝRDALSHREPPS

FYLGIRIT B

KÖNNUN OG MAT Á HÚSUM

NÚSTANDANDI HÚS BYGGÐ FYRIR 1950

ÞÉTTBÝLI

VÍKURKAUPTÚN

Vestan Víkur

Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------------------|-------------|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / VESTAN VÍKUR | | Heimilisfang XXX | Húsnúmer X | 1 Skráningarnúmer V4 | |
| Byggingarár ? | Byggingar | Aðal byggingarefni Torf/grjót/tmbr | Fjöldi hæða 1H | Fermetrar ? m² | Stærð lóðar |
| 2 Einkenni, skilgreining KARTÖFLUGEYMSLA | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss kartöflugeymsla | | | Höfundur | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir Eru ekki í F en gætu verið gamlar | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|---|----|-----------------------|----|--|
| 4 | Eru dæmi um ævaforma byggingarhefð í landinu. Hreinræktaður torfkofi. Aldur er þó óljós | | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 | Athugasemdir | | |
| 2 | Dæmigerður torfkofi með ævafornu sniði. Þyrfti frekari skoðunar við, sérstakl. að innan.. | | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 | Athugasemdir | | |
| 2 | Kofinn, grasi gróin brekkan og fjallshlíðin falla saman í eina heild., | | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 | Athugasemdir | | |
| 2 | Virðist algerlega upprunalegur | | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 | Athugasemdir | | |
| 4 | Erfitt að setja mælistikur nútímans á ástandi þessa húss. | | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 | Athugasemdir | | |
| 3 | Þetta er síðasti fulltrúi ævafornar hefðar. | | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 | Athugasemdir | | |
| 18 | Breytt byggingarár | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----|-------------|----|-------------|----|----------|
| 23 | Bygg.lag | 24 | Undirstaða | 25 | Útveggir |
| 26 | Þakform | 27 | Þakefni | 28 | Kvistir |
| 29 | Þakgluggar | 30 | Þakkantur | 31 | Hurðir |
| 32 | Gluggar | 33 | Sérst.b.hl. | | |
| 34 | Skreytingar | 35 | Bygg.stíll | | |

Aðrar upplýsingar

frístandandi

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

engin

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Gróskumiklar brekkur

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Kartöflugeymslur þessar standa undir hliðum Reynisfjalls og sjást varla fyrir en komið er að þeim. Þær eru hinsvegar eina dæmið um torfhús af elstu gerð í Víkurkauptúni. Þær þyrftu frekari skoðunar við.

42 Afstöðumynd



43 Ljósmynd



VÍKURBRAUT

Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163280 | Númer eyðublaðs 2 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 40A | 1 Skráningarnúmer V5 | |
| Byggingarár 1958 (F) | Byggingar | Aðal byggingarefni Hleðslugrjót/tmbr | Fjöldi hæða 1H | Fermetrar 44 m² | Stærð lóðar m² |
| 2 Einkenni, skilgreining BÁTASKÝLI (NAUST) | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss bátaskýli | | | Höfundur | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir Örugglega eldra en F | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------------|----|-----------|----|--|----|-------------------------------------|
| 4 | Endurspeglar vel tilgang sinn | | | | | | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | | | | | |
| 2 | Dæmi um naust með gömlu lagi. Það síðasta sinnar tegundar í Vík. Þyrfti að ath.aldur. | | | | | | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | | | | | |
| 4 | Greypst niður og rennur saman við landslagið. Hluti af húsaþyrpingunni innst í Vík. | | | | | | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | | | | | |
| 3 | Virðist svo að segja algerlega urrunalegt | | | | | | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | | | | | |
| 6 | Þyrfti viðgerðar við ef áhugi er fyrir því að halda því við og nota það áfram. | | | | | | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | | | | | |
| 3 | Síðasta dæmi um naust eða einhverskonar sjóbúð. | | | | | | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | | | | | |
| 18 | Breytt byggingarár | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|-------------|--|----|----------|--|
| 23 | Bygg.lag | | 24 | Undirstaða | | 25 | Útveggir | |
| 26 | Þakform | | 27 | Þakefni | | 28 | Kvistir | |
| 29 | Þakgluggar | | 30 | Þakkantur | | 31 | Hurðir | |
| 32 | Gluggar | | 33 | Sérst.b.hl. | | | | |
| 34 | Skreytingar | | 35 | Bygg.stíll | | | | |

Aðrar upplýsingar

fríst

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

Frist-tengsl

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

Stendur samhliða steyptri skemmu

38 Athugasemdir

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Bátaskýli þetta er gömul gerð af nausti og það síðasta sinnar tegundar í sveitarfélaginu. Endurspeglar sögu sjósóknar frá Víkursandi.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

HÚSIÐ ER HORFIÐ !!!

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163271 | Númer eyðublaðs X | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 38 | 1 Skráningarnúmer X | |
| Byggingarár 1915-2000 | Byggingar | Aðal byggingarefni | Fjöldi hæða | Fermetrar 201 m² | Stærð lóðar m² |
| 2 Einkenni, skilgreining KAUPFÉLAGSSLÁTURHÚSIÐ | | | Breytingar Breytt úr íbúðarhúsi og stækkað 1921 | | |
| 3 Notkun húss sláruhús / vörugeymsla | | | Höfundur | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir sjá mynd í VSVS II bls.366 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|---|-----------------|---|----------------------------|---|--|
| 3 | | Dæmi um steinsteypuhús frá fyrstu áratugum steinsteypualdar. Eina húsið með gaflsneið-Ingum. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Dæmi um sláturhús frá fyrri hluta 20.aldar. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Er innan um önnur hús í húsakraðagi innst í Vik. Hluti af gamalli þorpsmynd. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 6 | | Búið var að "hola" það að innan. Líkt og Halldórsbúð sem hefur skert stöðugleika. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 8 | | Afar bágborið enda fór sem fór | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Vegna arkitektúrs og atvinnusögu. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 Breytt byggingarár 1915 (1916 skv 7) | | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir EES | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Pakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Pakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.still | |

Aðrar upplýsingar

frist

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

frist

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Húsaþyrping innst í Víkurþorpi

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Kaupfélagssláturhúsið gamla var um margt merkileg bygging en þá sérstaklega vegna atvinnusögu sinnar og sem dæmi um íslenskan steinsteypuarkitektúr í upphafi steinsteypualdar. Það var eina húsið í sveitarfélaginu sem hefur dæmigerð einkenni steinsteypu-klassíkur fyrir utan Læknisbústaðinn og Dyrhólaeyjarvíta.

Þetta er eina húsið með úrsneyddum steiptum göflum sem voru algengir á þessum tíma í íbúðarmeiri húsum.

Upphaflega var austurhluti hússins íbúðarhús sem Guðlaugur Br. Jónsson reisti 1915 en síðar keypti SS húsið og breytti í sláturhús. KS tók síðar við rekstrinum.

Eftirsjá er af þessu glæsilega húsi en miðað við hvernig tæknilegt ástand þess var orðið var ekki forsvaranlegt að láta það standa.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163256 | Númer eyðublaðs 3 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 21 A | 1 Skráningarnúmer V9 | |
| Byggingarár 1903 (EES) | Byggingar | Aðal byggingarefni TIMBUR | Fjöldi hæða 2H | Fermetrar 323m² ALLS | Stærð lóðar 1300m² |
| 2 Einkenni, skilgreining HALLDÓRSBÚÐ | | | Breytingar Miklar innanhúss | | |
| 3 Notkun húss Verslunarhús (nú verkstæði og geymslur) | | | Höfundur Yfirsmiðir Sveinn Ólafsson* Höfðabr./ Erasmus Eliasson | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir VSVS II bls.235 III bls206 /EES bls.11 | | |

*faðir Einars Ólafs Sveinssonar próf.

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|---|--|-----------------------|----|--|
| 3 | | Hlutföll eru góð, ytri frágangur einfaldur, innréttingar sem eftir eru merkilegar. Það myndar sterka heild eða húsasamstæðu með öðrum byggingum Halldórsbúðar. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 | Athugasemdir | | |
| 2 | | Dæmi um einkerekena verslun í íslensku kauptúni. Reist af Halldóri óðalsbónda og kaupmanni í Vík. Var í eigu sömu fjölskyldu í hálfra öld. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 | Athugasemdir | | |
| 2 | | Stendur á áberandi stað vestast í kauptúni og myndar framhlið Víkur frá sjó. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 | Athugasemdir | | |
| 4 | | Breytingar innanhúss eru afleitar en má þó laga. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 | Athugasemdir | | |
| 5 | | Slæmt vegna breytinga innanhúss. | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 | Athugasemdir | | |
| 1 | | Fyrst og fremst vegna menningarsögu | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 | Athugasemdir | | |
| 18 | Breytt byggingarár 1903 í stað 1904 í F | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir EES /VSVS |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----|-------------|----|-------------|----|----------|
| 23 | Bygg.lag | 24 | Undirstaða | 25 | Útveggir |
| 26 | Þakform | 27 | Þakefni | 28 | Kvistir |
| 29 | Þakgluggar | 30 | Þakkantur | 31 | Hurðir |
| 32 | Gluggar | 33 | Sérst.b.hl. | | |
| 34 | Skreytingar | 35 | Bygg.stíll | | |

Aðrar upplýsingar

sambyggt

Er hluti af húsasamstæðu Halldórsverslunar. Framhlið að sjó en ekki Víkurbraut.

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

sambyggt

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Stendur sunnar en öll önnur hús í Gömlu-Vík

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Í húsinu var Halldórsbúð starfrækt til ársins 1950 en þá eignaðist Verslunarfélag Vestur-Skaftfellinga húsin og rak þar verslun til 1973. Árið áður en húsið var reist hafði Halldór Jónsson látið reisa nýtt íbúðarhús í Suður-Vík þannig að umsvif hans hafa verið mjög mikil þessi árin. Smíðir að báðum húsunum voru þeir Sveinn Ólafsson (faðir Einars Ólafs Sveinssonar prófessors) og Erasmus Elíasson. Ennþá eru leifar af upprunalegum verslunarinnréttingum en mikið hefur þó skemmst vegna bagalegrar meðferðar. Breytingar þær sem gerðar voru inni í húsinu eftir að það var nýtt sem bátaverkstæði og geymsla eru mjög miklar og bagalegar þar sem að varðveislugildi hússins er mjög mikið. En breytingarnar eru ekki þess eðlis að ekki verður hægt að færa húsið til upprunalegri gerðar við endurbætur.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163256 | Númer eyðublaðs 4 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 21 A | 1 Skráningarnúmer V10 | |
| Byggingarár 1904 | Byggingar | Aðal byggingarefni TIMBUR | Fjöldi hæða 2H | Fermetrar Sjá Halld.b. | Stærð lóðar Sjá Halld.b. |
| 2 Einkenni, skilgreining STÆRRA PAKKAHÚS | | | Breytingar Hæð rífin innan úr | | |
| 3 Notkun húss Pakkhús, geymsluhús | | | Höfundur Sennilega þeir sömu og að Halldórsbúð | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir Sama hús og Halldórsb. Í F / EES bls 11 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----------|--------------------|--|-----------------------|----|--|
| 3 | | Hluti af húsasamstæðu Halldórsbúðar. Síðasta "pakkhúsið" í Vík. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Sjá Halldórsbúð | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Sjá Halldórsbúð | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Sjá Halldórsbúð | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 5 | | Sjá Halldórsbúð | | | |
| 14 | Tæknil. Ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Sjá Halldórsbúð | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 | Breytt byggingarár | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|-------------|--|----|----------|--|
| 23 | Bygg.lag | | 24 | Undirstaða | | 25 | Útveggir | |
| 26 | Þakform | | 27 | Þakefni | | 28 | Kvistir | |
| 29 | Þakgluggar | | 30 | Þakkantur | | 31 | Hurðir | |
| 32 | Gluggar | | 33 | Sérst.b.hl. | | | | |
| 34 | Skreytingar | | 35 | Bygg.stíll | | | | |

Aðrar upplýsingar

sambyggt

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Var reist ári síðar en Halldórsbúð sjálf og ekki ósennilegt að smiðir séu þeir sömu. Lága byggingin milli verlsunarhúss og stærra pakkhússins kemur síðar. Sú bygging er ekki á mynd frá því um 1913 í Dynskógum 1 bls 38 en hinsvegar á mynd í grein EES bls 49 frá því um 1920.

42 Afstöðumynd



43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163256 | Númer eyðublaðs 5 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 21A | 1 Skráningarnúmer V11 | |
| Byggingarár 1907 EES | Byggingar | Aðal byggingarefni TIMBUR | Fjöldi hæða 1H | Fermetrar m² | Stærð lóðar m² |
| 2 Einkenni, skilgreining MINNA PAKKHÚS | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss pakkhús, geymsluhús (einkum ætlað f.kol og salt EES) | | | Höfundur ? gætu verið þeir sömu | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.11 VSVSIIbls.236 III bls206 Byggt 1906 segir í VSVS | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----------|--------------------|---|--------------|---|--|
| 6 | | | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Hluti af húsamstæðu Halldórsverslunar | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Er áberandi hluti hússins frá Víkurbraut | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 7 | | Erfitt að gera sér grein fyrir því hvort hér sé yfirhöfuð um upprunal.hús að ræða. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 5 | | Erfitt að segja til um | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 5 | | Er háð því hvað mikið af því er upprunalegt. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 | Breytt byggingarár | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Erfitt að segja til um hvort hér sé um hið eiginlega minna pakkhús Halldórsverslunar að ræða. Þarnast frekari athugunar.

42 Afstöðumynd



43 Ljósmynd

Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163283 | Númer eyðublaðs 6 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 21 | 1 Skráningarnúmer V12 | |
| Byggingarár 1924 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 2H | Fermetrar m² | Stærð lóðar 1285 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining SLÁTURHÚS HALLDÓRSBÚÐAR | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss Sláturhús (iðnaðarhús) | | | Höfundur | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--------------------|---|--------------|---|--|
| 4 | | Er hluti af húsasamstæðu Halldórsverslunar og myndar áhugaverð millirými. Einfalt steinsteypuhús sem endurspeglar tilgang sinn. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Dæmi um steinsteypuhús frá þriðja áratugnum. Eina sláturhúsið frá fyrri hl.20.aldar í Vík. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Hluti af húsasamstæðu Halldórsverslunar og innsta hluta kaupsinsins. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Virðist ekki hafa verið breytt mikið en þarfnast frekari skoðunar. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Virðist þokkalegt | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Sem hluti af heild Halldórsbúðar og eina sláturhúsið frá þessum tíma í Vík og víðar. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 | Breytt byggingarár | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Það er áhugavert að bera saman sláturhús SS og Halldórsverslunar. Þetta er einfalt og yfirlætislaust meðan að SS sláturhúsið er með gaflsneiðingum og skrauttilburðum. Heimild um byggingarár er fengið úr Fasteignaskrá frá 1994 og þyrfti að athuga betur.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ATHUGA BETUR !!! | | | | | |
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163268 | Númer eyðublaðs 7 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 32A | 1 Skráningarnúmer V13 | |
| Byggingarár “1901” | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR/STST | Fjöldi hæða 1H (KJ ?) | Fermetrar 173 m² | Stærð lóðar m² |
| 2 Einkenni, skilgreining EYJARHÓLAR /HÖGNABÆR | | | Breytingar Míkl. breytingar og vafamál hv.eitthvað er eftir af húsinu | | |
| 3 Notkun húss Íbúðarhús | | | Höfundur Högni Högnason byggði Högnabæ 1901 | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir F segir 1905 EES bls.40-42 mynd bls.152 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------|---|--|
| 5 | | Látlaust valmafúnkishús í dag. Eitt af “víkurparhúsum”. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Þróast út frá einu af elstu húsum þorpsins. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Hluti af þyrpingunni innst í þorpinu. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 7 | | Lítur ekki út fyrir að vera frá fimmta áratugnum | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Virðist gott og er vel við haldið. | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Sem hús með gamlan uppruna og eitt af “víkurparhúsum” | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 Breytt byggingarár 1901 EES 1905 F | | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

Sambyggt 32

Högnabær og hús Erlendar Björnssonar voru sambyggð frá upphafi.

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð tengsl

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Vel ræktaður lítill garður sunnanvið.

39 Umhverfi byggingar


40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Eyjarhólar sem upphaflega hét Högnabær og Kvíaból mynda samstæðu tveggja húsa sem var dæmigert fyrir byggðamunstrið í Víkurþorpi frá upphafi. Upphaflega sneri Högnabær þó gaflti til suðurs sem var undantekning í þessum hluta þorpsins. Var í raun lítil baðstofa. Upplýsingar vantar um breytingar hússins, þ.e.a.s. hvenær þær voru gerðar og hve miklu var breytt því ekki virðist vera mikið eftir af upphaflegum hlutum hússins.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ÞARF AÐ ATHUGA BETUR SKIL Á MILLI HÚSHLUTANNA !! | | | | | |
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir | Númer eyðublaðs 8 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 34 | 1 Skráningarnúmer V14 | |
| Byggingarár 1901 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST/TMBR | Fjöldi hæða 1H | Fermetrar 45 m² | Stærð lóðar m² |
| 2 Einkenni, skilgreining LUNDUR | | | Breytingar Flutt 1904 (EES), byggt við vesturenda úr stst 1921 | | |
| 3 Notkun húss Íbúðarhús | | | Höfundur Tómas Gíslason byggði | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 / 8.nóv 2002 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.38, sjá mynd bls.15 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------------|----|--|
| 5 | Samsteypa nokkurra húshluta frá ýmsum tímu og byggingarefnum. | | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 2 | Með elstu húsum í Vík. Auðvelt að lesa breytingasögu hússins út frá útliti. | | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 5 | Falið á bak við önnur hús sem standa þétt upp að. | | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 3 | Hver húshluti virðist ekki hafa breyst mikið | | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | Hefur verið gert upp á undanförunum árum. | | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 3 | Vegna menningarsögu | | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 | Breytt byggingarár 1901 EES 1899 F | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|-------------|--|----|----------|--|
| 23 | Bygg.lag | | 24 | Undirstaða | | 25 | Útveggir | |
| 26 | Þakform | | 27 | Þakefni | | 28 | Kvistir | |
| 29 | Þakgluggar | | 30 | Þakkantur | | 31 | Hurðir | |
| 32 | Gluggar | | 33 | Sérst.b.hl. | | | | |
| 34 | Skreytingar | | 35 | Bygg.stíll | | | | |

Aðrar upplýsingar

samb

Stendur þétt við Einarstaði sem eru austanmegin

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Malargata vestan og norðan við en grasblettur sunnan við.

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Tómas Gíslason byggði húsið “vestur á sandi” 1901 (1899 F). Á bls.15 í EES sést það á gamla staðnum beint vestur af Högnabæ Guðjón Jónsson keypti 1904 og Sveinn smiður Ólafsson flutti það á teinum verslunarinnar á núverandi stað. Á þessum stað er að sjá eitthvað hús á sömu ljósmynd sem hefur sennilega verið útihús frá verslunarstjóra Brydesverslunar. Sigurjón Kjartansson byggði sér íbúðarhús áfast við Lund vestan megin 1921. Að öðru leiti er ekki gott að átta sig á þessu húsi nema með meiri upplýsingum.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



6.júní 1999 úr norðri



8.nóvember 2002 úr suðaustri, húsið næst elsti Lundur

Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163254 | Númer eyðublaðs 9 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 19 | 1 Skráningarnúmer V15 | |
| Byggingarár 1907 | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR | Fjöldi hæða 1H LÁRIS | Fermetrar 94 m² | Stærð lóðar 228 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining STRÖND | | | Breytingar Jarðvegur umhverfis hefur hækkað mikið eins og í öðrum Húsum á Vikursandi. Gluggasetning og klæðning breytt. | | |
| 3 Notkun húss Íbúðarhús | | | Höfundur Sigrður og Jakob Björnssynir byggðu * | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júni 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.61-66 mynd í VSVS 3 bls.319 | | |

*bræður Erlendar smíðs.Drukkuðu báðir 1910

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--|---|-----------------------|----|--|
| 5 | | Væri hægt að laga mikið með breyttri gluggagerð og gluggasetningu. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 | Athugasemdir | | |
| 3 | | Í hópi eldri húsa. Hýsti eitt sinn smáverslun. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 | Athugasemdir | | |
| 2 | | Stendur á áberandi stað við vestur enda opna svæðisins við Brydebúð. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 | Athugasemdir | | |
| 4 | | Gluggagerð og gluggasetning önnur. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 | Athugasemdir | | |
| 3 | | Virðist gott | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 | Athugasemdir | | |
| 3 | | Með elstu húsum og stendur á áberandi stað og því mikilvægt f.götumynd. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 | Athugasemdir | | |
| 18 | Breytt byggingarár 1905 í F 1907 EES | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júni 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|-------------|--|----|----------|--|
| 23 | Bygg.lag | | 24 | Undirstaða | | 25 | Útveggir | |
| 26 | Þakform | | 27 | Þakefni | | 28 | Kvistir | |
| 29 | Þakgluggar | | 30 | Þakkantur | | 31 | Hurðir | |
| 32 | Gluggar | | 33 | Sérst.b.hl. | | | | |
| 34 | Skreytingar | | 35 | Bygg.stíll | | | | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Húsið Strönd skiptist í austur og vesturenda og var austurhlutinn miklu minni. Húsin reistu þeir bræður Jakob og Sigurður Björnssynir sem drukknuðu við uppskipun ásamt þremur öðrum þann 26.maí 1910.

Um skeið var rekin smáverslun í húsinu, hér verslði Þorlákur Sverrisson og síðar Árna Einarsson.

Húsið hefur nokkra sérstöðu í legu sinni þar sem það er mjög áberandi við enda opna svæðisins við Brydebúð sem vel mætti kalla torg.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163267 | Númer eyðublaðs 10 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 32 | 1 Skráningarnúmer V16 | |
| Byggingarár 1898 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST/TIMBUR | Fjöldi hæða 1H | Fermetrar 56 m² | Stærð lóðar 242m² |
| 2 Einkenni, skilgreining KVÍABÓL | | | Breytingar Miklar frá upphaflegu húsi | | |
| 3 Notkun húss Íbúðarhús | | | Höfundur Erlendur Björnsson byggði og átti sjálfur | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls 31-32 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|---|----|--|----|-------------------------------------|
| 4 | Valmápakshús með miklum gluggaföldum og nýlegri tréklæðningu. Grjóthleðslur eru frumlegar og haganlega gerðar. Eitt af "víkurparhúsum". | | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 | Athugasemdir | | |
| 2 | Þetta hús byggði upphaflega Erlendur Björnsson smiður í Vík. Í þessu húsi er Erlendur Einarsson fyrrv. forstjóri SÍS fæddur 1921. | | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 | Athugasemdir | | |
| 3 | Mikilvægt í götumynd innsta hluta Víkurbrautar | | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 | Athugasemdir | | |
| 7 | Af húsi Erlendar Björnssonar er ekkert sjáanlegt. | | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 | Athugasemdir | | |
| 2 | Virðist gott | | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 | Athugasemdir | | |
| 4 | Vegna menningarsögu þar sem núv. hús þróast út frá húsi Erlendar Björnssonar | | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 | Athugasemdir | | |
| 18 | Breytt byggingarár 1898 EES /1905F | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----|-------------|----|-------------|----|----------|
| 23 | Bygg.lag | 24 | Undirstaða | 25 | Útveggir |
| 26 | Þakform | 27 | Þakefni | 28 | Kvistir |
| 29 | Þakgluggar | 30 | Þakkantur | 31 | Hurðir |
| 32 | Gluggar | 33 | Sérst.b.hl. | | |
| 34 | Skreytingar | 35 | Bygg.stíll | | |

Aðrar upplýsingar

Samb.32A

Eitt af "víkurparhúsum" frá því Högnabær var byggður við vesturenda 1901

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð tengsl

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Snotur garður beggja vegna m. steinhleðslum

39 Umhverfi byggingar


40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Kvíaból og Eyjarhólar mynda sérstaka samstæðu valmaðakshúsa en ekki er algengt að hús með þeirri þakgerð séu sambyggð á þennan máta. Húsin eru í góðu ástandi og bera eigendum sínum fagurt vitni. Aldur húsanna er þó ekki merkjanlegur af ytra útliti. Samstæðan er hluti af óreglulegri þyrpingu húsa innan Brydebúðar sem er mikilvæg fyrir fjölbreytni byggðarmunsturs kaupsinsins.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163266 | Númer eyðublaðs 11 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 30 C | 1 Skráningarnúmer V17 | |
| Byggingarár 1902 | Byggingar | Aðal byggingarefni | Fjöldi hæða | Fermetrar m ² | Stærð lóðar m ² |
| 2 Einkenni, skilgreining LÆKJARMÓT | | | Breytingar 1906 var vesturhl. fluttur norður fyrir og er nr.30 | | |
| 3 Notkun húss Íbúðarhús (sumarbústaður) | | | Höfundur Bræðurnir Jón og Loftur Þorsteinssynir byggðu | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.44-47 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|---|----|--|----|-------------------------------------|
| 4 | Snoturt lítið íbúðarhús. Austurgaflinn er áberandi og nýtur sín vel með skorsteini. | | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 | Athugasemdir | | |
| 3 | Með elstu húsum kaupsins og hefur varðveist vel. | | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 | Athugasemdir | | |
| 2 | Mjög áberandi í götummyndinni og á stóran þátt í að viðhalda "þorpskarakternum". Sést austur alla Víkurbraut . | | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 | Athugasemdir | | |
| 3 | Gluggar og gluggasetning hefur breytst eitthvað og upphaflegt hús samf. Við vesturenda var flutt. | | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 | Athugasemdir | | |
| 2 | Virðist gott | | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 | Athugasemdir | | |
| 3 | Ekki síst vegna mikilvægis í götummynd. | | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 | Athugasemdir | | |
| 18 | Breytt byggingarár 1902 EES 1910 F | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----|-------------|----|-------------|----|----------|
| 23 | Bygg.lag | 24 | Undirstaða | 25 | Útveggir |
| 26 | Þakform | 27 | Þakefni | 28 | Kvistir |
| 29 | Þakgluggar | 30 | Þakkantur | 31 | Hurðir |
| 32 | Gluggar | 33 | Sérst.b.hl. | | |
| 34 | Skreytingar | 35 | Bygg.stíll | | |

Aðrar upplýsingar

Frist.

Er sýnileg framhlið húsaþyrpingarinnar innan Brydebúðar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Mikil þrengsli eru norðan og vestan við og smá garðskiki sunnan við.

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Lækjarmót er hluti af elstu bæjarmyndinni og er mjög áberandi. Skorsteinninn við austurstafninn eykur á gildi byggingarinnar og ljær henni fornt yfirbragð. Var upphaflega eitt af “víkurparhúsum” en varð snemma viðskila við “maka” sinn sem var fluttur afrur fyrir.

Ris hússins virðist ekki vera eins hátt og það var í upphafi.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir | Númer eyðublaðs 12 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 30 | 1 Skráningarnúmer V18 | |
| Byggingarár 1906(1902) | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR | Fjöldi hæða 1H+KJ+RIS | Fermetrar 74 m² | Stærð lóðar 200m² |
| 2 Einkenni, skilgreining SIGURÐARSTAÐIR | | | Breytingar Upphaflega sambyggt v. Lækjarmót Húsið fékk nýverið nýja glugga m.gömlu sniði | | |
| 3 Notkun húss Íbúðarhús | | | Höfundur Erlendur Björnsson/Sig.Björnss/Bergst.Erlendsson | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 8.nóv. 2002 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.55-58 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|---|----|-----------------------|----|--|
| 3 | Hlutföll fara betur en í flestum elstu húsanna. Einfalt og látlaust. Endurgerð mjög til bóta. | | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 | Athugasemdir | | |
| 3 | Hér var lengi Sigurður Einarsson söðlasmiður til húsa. Þorst.Þorsteinsson kaupm. bjó hér. | | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 | Athugasemdir | | |
| 4 | Hús standa þétt að á alla vegu. Sést þó ágætlega frá opna svæðinu við Brydebúð. | | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 | Athugasemdir | | |
| 2 | Eftir nýlegar endurbætur er húsið nærri upprunalegu útliti sínu. | | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 | Athugasemdir | | |
| 2 | Virðist gott og er vel við haldið. | | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 | Athugasemdir | | |
| 3 | Vegna byggingarlistar, menningarsögu og gildi fyrir bæjarmynd. | | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 | Athugasemdir | | |
| 18 | Breytt byggingarár 1906 EES 1908 F | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----|-------------|----|-------------|----|----------|
| 23 | Bygg.lag | 24 | Undirstaða | 25 | Útveggir |
| 26 | Þakform | 27 | Þakefni | 28 | Kvistir |
| 29 | Þakgluggar | 30 | Þakkantur | 31 | Hurðir |
| 32 | Gluggar | 33 | Sérst.b.hl. | | |
| 34 | Skreytingar | 35 | Bygg.stíll | | |

Aðrar upplýsingar

fríst

Er inni í þétttri húsaþyrpingu innan við Brydebúð

36 Afstaða eða tengsl
við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl
við nálæg hús

Garðskiki sunnan við

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Þegar húsið var sambyggt Lækjarmóti í upphafi hefur risið verið hátt eins og það er í dag. (sjá mynd á bls 24 og 30 í EES. Eftir að það var flutt fékk það láris eins og flest hin húsin. Síðar hefur því verið breytt aftur og þannig er núverandi form hússins líkast því sem það var meðan það var sambyggt Lækjarmóti.

Núverandi form, þakhalli og bíslag er óneitanlega mjög líkt húsi þierra bræðra Lofts og Jóns Þorsteinssona sem sjá má á mynd á bls 24 í EES.

Það myndar því mjög “gamla” bæjarmynd ásamt Brydebúð.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163264 | Númer eyðublaðs 13 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 30A | 1 Skráningarnúmer V19 | |
| Byggingarár 1904 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST/TMBR | Fjöldi hæða 2H | Fermetrar 139 m² | Stærð lóðar 121m² |
| 2 Einkenni, skilgreining EINARSSTAÐIR | | | Breytingar 1909 breytt úr baðstofu í timburhús (Erlendur Bj.) Greinil. mikið breytt löngu síðar | | |
| 3 Notkun húss Íbúðarhús | | | Höfundur Loftur Þorsteinsson smíðaði baðstofuna | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.53-55 mynd bls 49 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----------|--|--|-----------------------|----|--|
| 7 | | Húsið eiginlega valmaþaksfúnkis sem hefur fengið einfalt timburhús ofanásig. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Á sér óslitna sögu frá fyrstu árum byggðar á Víkursandi | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Er falið á milli húsa en ómissandi hluti þyrpingarinnar þéttu innan við Brydebúð. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 6 | | Af húsinu eftir breytingarnar 1909 er ekkert synilegt að því er séð verður. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Virðist þokkalegt | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 6 | | Vegna óslitinnar sögu sinnar og sem hluti af þyrpingunni. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 | Breytt byggingarár 1904 EES 1901 F | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Af öllum elstu húsunum innst í Vikurþorpi hefur þetta hús tekið mestum breytingum. Það hefur þá sérstöðu að vera tveggja hæða með lágrisi og sker sig þannig úr heildarmynd þyrpingarinnar.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163265 | Númer eyðublaðs 14 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 30 B | 1 Skráningarnúmer V20 | |
| Byggingarár 1894 | Byggingar | Aðal byggingarefni | Fjöldi hæða | Fermetrar 51 m² | Stærð lóðar 110 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining HAMAR (PRESTSHÚS) | | | Breytingar 1909 endurreist og þiljað í hólf og gólf.Endurbyggt 1946 | | |
| 3 Notkun húss Sjóbúð,Íbúðarhús (frá 1914-?prestsetur) | | | Höfundur Einar Hjaltason reisti sjóbúðina Guðjón Árnason breytti | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.51-53 mynd bls.15 og 49 VSVS3 bls.97-98 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--|----|--|----|-------------------------------------|
| 3 | Arkitektúr þessa hús á rætur í hinni fornu íslensku byggingarhefð. | | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 | Athugasemdir | | |
| 1 | Var upphaflega sjóbúð Einars Hjaltasonar og í raun fyrsta íbúðarhúsið í Víkurkaupþúni hér bjó Einar ásamt fjölskyldu sinni á meða hús hans var í smíðum. Prestsetur lengi. | | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 | Athugasemdir | | |
| 3 | Er vel varðveitt leyndarmál í bæjarmyndinni og kemur ókunnugum skemmtilega á óvart. | | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 | Athugasemdir | | |
| 3 | Þrátt fyrir ýmsar breytingar er ytri gerð hússins og form upprunalegt. Gluggar breyttir | | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 | Athugasemdir | | |
| 3 | Virðist þokkalegt | | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 | Athugasemdir | | |
| 2 | Þetta er í rauninni elsta varðveitta húsið í Vík með óslitna sögu frá 1894. | | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 | Athugasemdir | | |
| 18 | Breytt byggingarár 1894EES 1901F | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----|-------------|----|-------------|----|----------|
| 23 | Bygg.lag | 24 | Undirstaða | 25 | Útveggir |
| 26 | Þakform | 27 | Þakefni | 28 | Kvistir |
| 29 | Þakgluggar | 30 | Þakkantur | 31 | Hurðir |
| 32 | Gluggar | 33 | Sérst.b.hl. | | |
| 34 | Skreytingar | 35 | Bygg.stíll | | |

Aðrar upplýsingar

frístandandi

Það er greipt inn í brekkuna og mænistefna er þvert á mænistefnu húsanna í kring.

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Stendur næst fjalli í þyrpingunni.

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Hamar hefur mikla sérstöðu meðal elstu húsanna í Vík en einnig meðal húsa í Mýrdalnum öllum. Það er eina húsið sem er upphaflega sjóbúð og er í rauninni elsta húsið í Vík þó því hafi verið breytt talsvert 1909 og endurbyggt 1946. Það er eina húsið undir Bökkunum sem snýr gafli mót suðri ef frá eru skilin útihús. Hamar, Varmahlíð, Sandfell og gamli bærinn á Dyrhólum eystri eru einu varðveittu íbúðarhúsin í Mýrdalnum sem á rætur í gömlu torfbæjahefðinni. Hamar var prestsetur í tvo áratugi 1914-34.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd **ATH. MYNDIN GÖLLUÐ**



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ATHUGA MEÐ EIGNARHALD !!! Var annað hús við hliðina ?? | | | | | |
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir | Númer eyðublaðs 15 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer ? | 1 Skráningarnúmer V 21 | |
| Byggingarár ? | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR/HLGRJ | Fjöldi hæða 1 | Fermetrar m² | Stærð lóðar m² |
| 2 Einkenni, skilgreining KOFI VIÐ HAMAR | | | Breytingar ? | | |
| 3 Notkun húss ATHUGA NÝTINGU | | | Höfundur ? | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar | | 5b Athugasemdir / heimildir | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | |
|----|--------------------|---|--------------|
| 3 | | Einfalt útihús með fornu lagi | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | |
| 2 | | Vel varðveitt gamalt útihús | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | |
| 3 | | Er greipt inn í brekkuna. | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | |
| 2 | | Virðist mjög upprunalegt | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | |
| 5 | | Þarnfnast lagfæringar ef menn vilja bjarga því | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | |
| 3 | | Eitt fárra varðveitra útihúsa í Vík | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | |
| 18 | Breytt byggingarár | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir |
| | | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | |
| | | 22 Upphafstafir matsmanns AV | |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|-------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | 35 Bygg.stíll | | | |

Aðrar upplýsingar

fríst

Ekki ljóst með eignarhald hússins

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Myndar varðveisluverða heild með Hamir

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Kofi þessi lætur ekki mikið yfir sér en hefur þó mikið varðveislu gildi. Ekki hvað síst í samhengi við Hamar en þessi tvö hús varðveita forna húsamynd sem rekja má til upphafs byggðar á Víkursandi. Áður stóðu allmörg útihús í kringum þetta hús en þau eru nú öll horfin.

Það er full ástæða til að undirstrika varðveislugildi þessa látlausa húss.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163281 | Númer eyðublaðs 16 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 28 | 1 Skráningarnúmer V22 | |
| Byggingarár 1895(1831) | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR/HLGRJ | Fjöldi hæða 1H+RIS+1/2KJ | Fermetrar 613m²alls | Stærð lóðar 760 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining BRYDEBÚÐ | | | Breytingar Miðjukvistur 1915, steipt bakhús er komið árið 1936(við austurenda) hin komu síðar. | | |
| 3 Notkun húss Verslunarh.,íbúðarh., iðnaður,veitingahús | | | Höfundur Sm. Sveinn og Helgi Jónssynir,Gissur Ísleifss. Arkitekt að breytingum 1999 Arinbjörn Vilhjálmsson og Yfirmsiður Karl Runólfsson | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 8.nóv 2002 | | 5b Athugasemdir / heimildir VSVSI bls:314-16 VSVS3 bls.100 EES bls 14-15 Mbl.Lesb.16.og23.1.99 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | |
|-----------------------|---|--------------|---|--|
| 2 | Klassískt timburhús. Hefur verið fært til upphaflegrar myndar að ytra byrði. | | | |
| 6 Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 1 | Er að stofni til frá 1831. Elsta verslunarhúsið. Hér bjó Gísli Sveinsson forseti Alþingis árið 1944. | | | |
| 8 Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 1 | Er áberandi í umhverfis sínu og nýtur þess vel að hafa opið svæði sunnan við sig. | | | |
| 10 Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 3 | Það hefur verið fært til upphaflegrar ytri myndar. Hefur þó alla tíð haldið formi sínu. Að innan er þó fátt upprunalegt nema þá helst í kjallaranum undir austurenda. | | | |
| 12 Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 2 | Er mjög gott í dag. | | | |
| 14 Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 1 | Vegna byggingarlistar, menningarsögu og umhverfis. | | | |
| 16 Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 Breytt byggingarár | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

frístandandi

Bakhúsin eru frá dögum Kaupfélagsins,

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Mikilvægt í götummynd Víkurbrautar.

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Brydebúð má að sönnu kalla þungamiðju byggðar á Víkursandi í flestu tilliti. Það var reist á Víkursandi úr viðum (rauðri feitri furu) sölubúðar Godthaabsverslunar í Vestmannaeyjum sem var reist 1831 og hefur form þess húss haldið sér að öllu leiti. Af þessari ástæðu er húsið lang elst húsa í Mýrdal og þótt víðar væri leitað. Staðurinn þar sem húsið stóð í Vestmanneyjum fór undir hraun í gosinu 1973. Miðjukvistur var settur á húsið 1915 og steipt bakhús kom á fjórða áratugnum við austurenda og við vesturenda síðar (ár?). Miklar breytingar voru gerðar á húsinu á sjötta og sjöunda áratugnum en á árunum 1999-2001 var húsið algerlega endurnýjað og fær til fyrri myndar að ytra byrði. Hér var rekin verslun frá 1895 til 1981, þá var starfríkt saumastofa í húsinu en frá 2000 hefur verið rekin veitingastofu, upplýsingamiðstöð ferðamála og sýningarsalur. Hér bjó Gísli Sveinsson sýslumaður og forseti alþingis þegar hann lýsti yfir stofnun lýðveldisins á Þingvöllum 1944. Íbúð Gísla var á efri hæð hússins. Varðveislugildi hússins er ótvírætt.

42 Afstöðummynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ATHUGA HVORT EITTHVAÐ ER EFTIR AF BRYDEPAKKH. | | | | | |
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir | Númer eyðublaðs 17 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 26 | 1 Skráningarnúmer V24 | |
| Byggingarár XXXX | Byggingar | Aðal byggingarefni | Fjöldi hæða | Fermetrar m² | Stærð lóðar m² |
| 2 Einkenni, skilgreining BRYDEBAKKHÚS | | | Breytingar XX | | |
| 3 Notkun húss XXX | | | Höfundur | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar | | 5b Athugasemdir / heimildir | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 6 Byggingarlist | <input type="checkbox"/> | 7 Athugasemdir | |
| <input type="checkbox"/> | 8 Menningarsaga | <input type="checkbox"/> | 9 Athugasemdir | |
| <input type="checkbox"/> | 10 Umhverfi | <input type="checkbox"/> | 11 Athugasemdir | |
| <input type="checkbox"/> | 12 Upprunaleiki | <input type="checkbox"/> | 13 Athugasemdir | |
| <input type="checkbox"/> | 14 Tæknil. ástand | <input type="checkbox"/> | 15 Athugasemdir | |
| <input type="checkbox"/> | 16 Varðveislugildi | <input type="checkbox"/> | 17 Athugasemdir | |
| 18 Breytt byggingarár | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 23 Bygg.lag | <input type="checkbox"/> | 24 Undirstaða | <input type="checkbox"/> | 25 Útveggir | <input type="checkbox"/> |
| 26 Þakform | <input type="checkbox"/> | 27 Þakefni | <input type="checkbox"/> | 28 Kvistir | <input type="checkbox"/> |
| 29 Þakgluggar | <input type="checkbox"/> | 30 Þakkantur | <input type="checkbox"/> | 31 Hurðir | <input type="checkbox"/> |
| 32 Gluggar | <input type="checkbox"/> | 33 Sérst.b.hl. | <input type="checkbox"/> | | |
| 34 Skreytingar | <input type="checkbox"/> | 35 Bygg.stíll | <input type="checkbox"/> | | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

f

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Ath Blánefsbúð flutt hingað 1892

Ath bifreiðaverkstæði að húsbaki er frá 1942

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163250 | Númer eyðublaðs 18 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 15 | 1 Skráningarnúmer V25 | |
| Byggingarár 1946 | Byggingar | Aðal byggingarefni Mlm | Fjöldi hæða | Fermetrar m² | Stærð lóðar m² |
| 2 Einkenni, skilgreining VÖRYGEYMSLA/SMURSTÖÐ | | | Breytingar Risþak hefur verið sett í stað braggaboga | | |
| 3 Notkun húss Vörugeymsla og smurstöð | | | Höfundur | | |
| 4 Svæðisnúmer 1946VSVS3/1945F | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir sjá Dynsk. 1 bls 67 VSVS3 bls.102 og 129 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--------------|---|--|
| 5 | | Einfalt atvinnuhúsnæði | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Hluti af þjónustusögu Kaupfélagsins og sögu samgangna. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Það er áberandi í götumynd sunnan Víkurbrautar | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 5 | | Braggaboginn er horfinn | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Virðist gott | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 6 | | Væri meira ef bragginn hefði haldið sér sem stríðsminjar. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 Breytt byggingarár | | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Húsið er frá þeim tíma þegar bifreiðar voru að verða mikilvægari í samfélaginu. Það er braggi sem eflaust hefur verið keyptur af setuliðinu (á liðlega 100.000 krónur) Bragginn leysti af verkstæði kaupfélagsins sem var bakhús gamal Brydepakkhússins frá 1942.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163260 | Númer eyðublaðs 19 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 24 | 1 Skráningarnúmer V26 | |
| Byggingarár 1903 | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR | Fjöldi hæða 1H + RIS | Fermetrar 78m² | Stærð lóðar 150m² |
| 2 Einkenni, skilgreining SÆLUNDUR | | | Breytingar Breytt úr íshúsi í fb.hús 1908.1913 b.við austurenda | | |
| 3 Notkun húss Íbúðarhús (áður íshús) | | | Höfundur ? | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls 48-51 mynd VSVS2 bls.301 og VSVS 3 bls.96 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--|---|--------------|---|--|
| 3 | | Einfalt timbur hús upphaflega sem mætti auðveldlega færa til upprunalega horfs. Steinsteipt viðbyggingun mætti fara betur. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Byggt sem íshús. Hér bjó Bjarni Kjartansson sem var kaupfélagsstjóri frá 1910 til 1927. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Stendur stakt á opnu svæði og er mikilvæg f. götummynd Viikurbrautar | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Form hússins hefur algerlega haldið sér síðan viðbyggingin var gerð 1913.Gluggasetning Og gluggagerð er þó | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Virðist gott | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Vegna gamallar götummyndar. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 | Breytt byggingarár 1903 EES 1915 F | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

frístandandi

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

Mikilv.f.götu mynd.

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Smá garðskiki í kring. Sérkennilegt jarnhandrið kringum lóð.

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Staða Sælundar í þorpsmyndinni er sérstök þar sem það stendur veið enda opins svæðis sem nær frá Grenihlíð að núverandi Hótel Lunda (Brydepakkhúsum). Húsin frá Grenihlíð standa þétt við brekkurætur en fylgja ekki Vikurbraut sem afmarkast af Sælundi og elstu kaupfélagshúsunum. Þessvegan er Sælundur mikilvægut fyrir þessa gömlu götumynd sem hefru ekkert breyst að ráði frá því um 1910. Nú hafa mörg húsanna í kring verið færð til upprunalegra útlit og vissulega væri fengur í því að Sælundur fengi sömu meðferð.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|--|---|--------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163261 | Númer eyðublaðs 20 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 24A | 1 Skráningarnúmer V28 | |
| Byggingarár 1913 | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR/STST | Fjöldi hæða 1H+RIS+KJ | Fermetrar 247m² | Stærð lóðar 708 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining GAMLA GISTIHEIMILID(HÖFÐABREKKA,LOFTSH) | | | Breytingar Viðbyggingar beggja vegna 1943.Endurgert 2002 | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús, sýslumannssetur , gistiheimili | | | Höfundur Eiríkur trésmiður Jónsson frá Sandaseli. | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 8.nóvember 2002 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--|----|--|----|-------------------------------------|
| 2 | Portbyggt timburhús með sveitserárhreifum. Það eina í Vík með þau einkenni sem voru mjög útbreidd hérlandis á þessum tíma. | | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 | Athugasemdir | | |
| 2 | Hér var gistihús áratugum saman og er enn, sýslumannssetur um tíma. Í hópi elstu gistihúsa landsins. | | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 | Athugasemdir | | |
| 2 | Er áberandi í röð húsanna undir brekkurótum en er á bakvið Sælund. | | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 | Athugasemdir | | |
| 2 | Form hússins hefur alveg haldið sér en viðbyggingar komu á fjórða og fimmta áratugnum. | | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 | Athugasemdir | | |
| 2 | Er mjög gott í dag eftir miklar viðgerðir á þessu ári. | | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 | Athugasemdir | | |
| 13 | Vegna byggingarlistar, menningarsögu og umhverfis. | | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 | Athugasemdir | | |
| 18 | Breytt byggingarár 1913 EES 1908 F | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------------------------------|----|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| 23 | Bygg.lag | 1H / kj/po.ris | 24 | Undirstaða | Stst/oús | 25 | Útveggir | Mlm/bár |
| 26 | Þakform | Háris | 27 | Þakefni | Mlm/bár | 28 | Kvistir | Vegg/mkvst |
| 29 | Þakgluggar | | 30 | Þakkantur | Sperrue/skraut | 31 | Hurðir | |
| 32 | Gluggar | 1 Kr/1rúð.n.r. | 33 | Sérst.b.hl. | | | | |
| 34 | Skreytingar | Gl.fld.(í dag, áður alþ.frág.) | | | 35 | Bygg.stíll | Tmbr/bár-svæts | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Á þessum sama stað stóð íbúðarhús það sem Einar Hjaltason reisti 1896 og var elsta íbúðarhúsið ef frá er talin sjóbúð Einars sem seinnar varð prestsbústaður (Hamar). Einar veitti mönnum farargreiða m.a. gistingu þannig að frá fyrstu tíð hefur hér staðið gistiheimili. Húsið var sýslumannsetur á árunum 1914 til 1918 en þá komst húsið í eigu Lofts Jónssonar og fjölsyldu hans og ráku þau hér gistingu og greiðasölu. Árið 1940 kaypti Brandur Stefánsson bifreiðarstjóri húsið og byggði hann við húsið beggja vegna (1943). Síðar tók Kaupfélag Skaftfellinga við rekstri gistihússins og síðar Kaupféla Árnesinga. Árið 1996 eignuðust Árni Oddsteinsson og Jóna Kjerúlf húsið og hafa rekið hér gistiheimili í tengslum við rekstur Hótel Lunda. Þau hafa á þessu ári gert miklar erndurbætur á húsin, sett í nýja glugga með gömlu sniði, einangrað og klætt með búrústáli en búrújárnklæðningin hafði að hluta til enst frá árinu 1913 eða í 89 ár.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163260 | Númer eyðublaðs 21 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 24 | 1 Skráningarnúmer V29 | |
| Byggingarár 1915 (skv.F) | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR/HLGRJ | Fjöldi hæða 1H | Fermetrar m² | Stærð lóðar m² |
| 2 Einkenni, skilgreining ÚTIHÚS (EINARS HJALTASONAR ?) | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss geymsla | | | Höfundur | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir Mynd EES bls.22, Forsíða VSVS 1 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--------------------|---|-----------------------|----|--|
| 3 | | Með rætur í fornri byggingarhefð | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Líklega eitt af útihúsum Einars | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Noraðan við opna svæðið austan við Hótel Lunda og er áberandi. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Erfitt að dæma um það en er ósvikið "tóftarhús" og sennilega oft breytt. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Virðist gott miðað við gerð þess. | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Hefur sterkan karakter og eitt af síðustu útihúsum með þessu lagi og er þar að auki mjög áberandi. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 | Breytt byggingarár | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|-------------|--|----|----------|--|
| 23 | Bygg.lag | | 24 | Undirstaða | | 25 | Útveggir | |
| 26 | Þakform | | 27 | Þakefni | | 28 | Kvistir | |
| 29 | Þakgluggar | | 30 | Þakkantur | | 31 | Hurðir | |
| 32 | Gluggar | | 33 | Sérst.b.hl. | | | | |
| 34 | Skreytingar | | 35 | Bygg.stíll | | | | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

f

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Uppruna húsa þessa má rekja til útihúsa Einars Hjaltasonar sem sjást á mörgum myndum. Steinhleðslur í veggjum eru eflaust að einhverjum hluta ef ekki alveg frá þeim tíma. Útihúsin voru fleiri og röðuðu sér meðfram brekkutótum aftur fyrir gistihúsið.

Húsin minna á þá tíma þegar flestir íbúar kaптúnsins stunduðu einhvern landbúnað sér og sínum til framfæris. Eystri burstin er (á frátalinni kartöflugeymslu undir Reynisfjalli) eina húsið sem eftir er í Vík sem hefur torfþak. Þessi hús eru áberandi og hafa verið hluti af bæjarmyndinni frá fyrstu tíð og hafa mikið varðveislugildi.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| ATH. MEÐ HLADNA GEYMSLU SEM ER Í F 1994 (byggð s:ár) | | | | | |
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163259 | Númer eyðublaðs 22 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 22A | 1 Skráningarnúmer V31 | |
| Byggingarár 1900 | Byggingar | Aðal byggingarefni TNBR | Fjöldi hæða 1H | Fermetrar 72 m² | Stærð lóðar 374m² |
| 2 Einkenni, skilgreining SÍMSTÖÐIN (HÚS ÓLAFS ARINBJARNARSONAR) | | | Breytingar Byggt við vesturenda árið ?? | | |
| 3 Notkun húss Íbúðarhús, símsstöð | | | Höfundur Erlendur Björnsson / Tómas Gíslason | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.36-37 sjá m. í Dynsk.1 bls.30og41 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--------------------|---|--------------|---|--|
| 5 | | Afar látlaust hús og viðbygging sérkennileg. Eitt af "víkurparhúsum" | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Með allra fyrstu íbúðarhúsum í Vík. Símsstöð lengi. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Hluti af húsaröðinni frá Grenihlið að Lunda. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Húsið hefur upphaflegt form og gluggasetningu en viðbygging kom síðar. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Þokkalegt en viðgerðir standa fyrir dyrum | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Sem hluti af gamalli húsaröð. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 | Breytt byggingarár | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

sambyggt

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

Eitt af "víkurparhúsum"

38 Athugasemdir

sambyggt

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Garður er að sunnan en einnig tré í brekkunni.

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Húsið er vestast í röð keimlíkra húsa frá Grenihlíð. Þau eru flest parhús og eins er með þetta hús. Erlendur Björnsson trésmiður reisti húsið og er þetta með fyrstu húsum hans. Þetta hús og húsið sem er áfast við það austanmegin, Bindindishúsið, voru byggð samtímis. (Ólafur Arinbjarnarson húsbyggjandi var æðstitemplar) Húsið var símtöð í Víkurkaupþúns frá 1914 til _____ og hefur lengst af gengið undir því nafni og var Sveinn Þorlákson eigandi hússins símtöðvarstjóri ásamt starfi sínu sem skósmiður. Viðbyggingin sem er tveggja hæða og hálfgerður turn virðist hafa verið gerð á fjórða eða fimmta áratugnum en áður var bíslag með sama þakkhalla og mænistefnu og húsið sjálft en nokkru lægra. Ekki er ósennilegt að húsbyggjandi hafi ætlað sér að setja hæð ofan á allt húsið. 9 rúða gluggi var þar á stafni en þegar viðbyggingin var gerð var glugginn settur á suðurhlíð hennar.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163258 | Númer eyðublaðs 23 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 22 | 1 Skráningarnúmer V32 | |
| Byggingarár 1900 | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR | Fjöldi hæða 1H | Fermetrar 44 m² | Stærð lóðar 359m² |
| 2 Einkenni, skilgreining BINDINDISHÚSIÐ | | | Breytingar Endurgert árið 2000 | | |
| 3 Notkun húss Íbúðarhús, samkomuhús, skóli | | | Höfundur Erlendur Björnsson / Tómas Gíslason | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 8.nóv.2002 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.37-38 Dynsk.1 bls41 SBIV bls.458 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------|---|--|
| 4 | | Eitt af "víkurparhúsum", einfalt að allri gerð. Endurgerð mjög til bóta. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Reist sem samkomuhús af bindindisfélaginu "Sameiningunni", notað sem skóli 1901-10 og er því elsta skólabygging í Mýrdal. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Í röð húsanna undir brekkunni. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Hefur að formi og gluggasetningu lítið sem ekkert breyst. Umbætur hússins hafa fært Gluggagerðina nær því sem var í upphafi en gluggafaldar voru aldrei á því eins og nú. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Mjög gott | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Sem hluti af gamalli bæjarmynd og sem fyrsta samkomuhús og skóli í Vík. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 Breytt byggingarár | | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Reist af bindindisfélaginu Sameiningunni. Barnaskóli 1901-1910 og telst því elsta skólabygging í Mýrdalnum. Íbúðarhús síðan. Árið 2000 var húsið gert upp og settir í það gluggar með gömlu sniði, einangrað og klætt með nýju bærustáli.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ATHUGA BETUR | | | | | |
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163258 | Númer eyðublaðs 24 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 22 | 1 Skráningarnúmer V33 | |
| Byggingarár 1900 | Byggingar | Aðal byggingarefni HLGRJ | Fjöldi hæða | Fermetrar 15 m² | Stærð lóðar m² |
| 2 Einkenni, skilgreining GEYMSLA AÐ HÚSABAKI | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss geymsla | | | Höfundur | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 (þarf betri mynd) | | 5b Athugasemdir / heimildir | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 6 Byggingarlist | <input type="checkbox"/> | 7 Athugasemdir | |
| <input type="checkbox"/> | 8 Menningarsaga | <input type="checkbox"/> | 9 Athugasemdir | |
| <input type="checkbox"/> | 10 Umhverfi | <input type="checkbox"/> | 11 Athugasemdir | |
| <input type="checkbox"/> | 12 Upprunaleiki | <input type="checkbox"/> | 13 Athugasemdir | |
| <input type="checkbox"/> | 14 Tæknil. ástand | <input type="checkbox"/> | 15 Athugasemdir | |
| <input type="checkbox"/> | 16 Varðveislugildi | <input type="checkbox"/> | 17 Athugasemdir | |
| 18 Breytt byggingarár | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 23 Bygg.lag | <input type="checkbox"/> | 24 Undirstaða | <input type="checkbox"/> | 25 Útveggir | <input type="checkbox"/> |
| 26 Þakform | <input type="checkbox"/> | 27 Þakefni | <input type="checkbox"/> | 28 Kvistir | <input type="checkbox"/> |
| 29 Þakgluggar | <input type="checkbox"/> | 30 Þakkantur | <input type="checkbox"/> | 31 Hurðir | <input type="checkbox"/> |
| 32 Gluggar | <input type="checkbox"/> | 33 Sérst.b.hl. | <input type="checkbox"/> | | |
| 34 Skreytingar | <input type="checkbox"/> | 35 Bygg.stíll | <input type="checkbox"/> | | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl
við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl
við nálæg hús

f

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



ÞARF BETRI MYND

Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163245 | Númer eyðublaðs 25 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 11A | 1 Skráningarnúmer V34 | |
| Byggingarár 1909 | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR | Fjöldi hæða 2H | Fermetrar ? m² | Stærð lóðar 100m² |
| 2 Einkenni, skilgreining SÖLUBÚÐ KS (HEIÐI) | | | Breytingar Íbúðarhús frá Mið-Hvoli reist við austurenda 1911 sjá þar | | |
| 3 Notkun húss verslunarhús, íbúðarhús | | | Höfundur | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir VSVS II bls.40-42 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|--|-----------------|---|--------------|---|--|
| 3 | | Miðað við upphaflegt útlit hússins hefur verið um reisulegt 2ja hæða hús að ræða með einföldu sniði. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Fyrsta hús Kaupfélags Skaftfellinga. Hluti af sögu íslenskra samvinnufélaga. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Er áberandi í götummynd en hefur þó alltaf "snúið baki" í götuna. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Form húsanna beggja hefur alveg haldið sér en gluggasetning er önnur. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Virðist gott | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Vegna menningarsögu og götummyndar. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 Breytt byggingarár 1909 VSVS 1920 F | | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

Sambyggt 11

Hér hafa menn byggt húsin tvo saman eins og iðulega.

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Er mikilvægt í götmyndinni

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Húsið var reist sem sölubúð og vörugeymsluhús Kaupfélags Skaftfellinga og var notað undir þá starfsemi til þar til K.S. flutti í Brydebúð 1926. Frá 1932 hefur húsið verið notað sem íbúðarhús. 1911 var gamla íbúðarhúsið frá Mið-Hvoli reist við austurenda hússins og er þar enn. Bæði húsin er í eigu sama aðila í dag.

Húsið sem stóð vestan við var í eigu kaupfélagsins stóð upphaflega vestur á sandinum og var í eigu Skaftfellingafélagsins, ýmist kallað Félagshúsið eða Afgreiðslan. Það var reist þar 1895 en flutt 1907 (?)

Athyglisvert er að húsin sunnan Víkurbrautar snúa ekki framhlið að götunni þannig að menn hafa í rauninni ekki litið á Víkurbraut sem götu heldur hefur vegið þyngra að snúa húsinu mót suðri, sól og hafi.

Húsinu hefur verið talsvert breytt að ytra byrði og t.d. voru engir gluggar norðanmegin í upphafi.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Íbúðarhúsið frá Mið-Hvoli nr.11 A t.v. Sölubúð KS nr.11 til hægri.

Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir | Númer eyðublaðs 26 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer | 1 Skráningarnúmer V35 | |
| Byggingarár "1911" | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR/STST | Fjöldi hæða 1H | Fermetrar 15 m² | Stærð lóðar m² |
| 2 Einkenni, skilgreining VIÐBYGGING VIÐ SÖLUBÚÐ K.S.(HEIÐI) | | | Breytingar Flutt1911 frá Mið-Hvoli uppl.um aldur vantar Risið virðist lægra en í upphafi. | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús, verslunarhús | | | Höfundur | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.76 VSVS II bls.40-42 og 128 og SBIV bls.600 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------|---|--|
| 4 | | Var íbúðarhús í sveit, sjá nr. 11A | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Þetta var íbúðarhús Eyjólfss á Hvoli þegar hann bjó á Mið-Hvoli. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Sjá 11 A | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Sjá 11 A | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Sjá 11 A | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Sjá 11 A | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 Breytt byggingarár 1911 VSVS 1920 F | | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Það vekur athygli að húsið var flutt frá Mið-Hvoli og reist hér við austurenda Kaupfélagshússins og tengist breytingum á eignarhaldi á Hvolabæjum.

Ekki ber Kjartani Ólafssyni og Eiriki kennara saman um hvort húsið hafi verið flutt til Víkur. EES segir 1910 en Kjartan 1911 og eru nefndar nokkrar tilvitnanir (m.a. fundagerðabækur K.S.) sem staðfesta það og er það því látið gilda hér.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163256 Mhl 01 | Númer eyðublaðs 27 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 20 A | 1 Skráningarnúmer V36 | |
| Byggingarár 1899 | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR | Fjöldi hæða 1H | Fermetrar 45 m² | Stærð lóðar 273 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining NAUSTHAMAR VESTURENDI(ÖNNUHÚS)- | | | Breytingar Byggt við vesturenda 1903 | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur Tómas Gíslason | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 8.nóvember 2002 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.34 og bls.48 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | |
|---|--------------------------|---|---|--|
| 4 | | Eitt af lágreistu "víkurparhúsunum" undir Bökkunum. | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | |
| 4 | | Óbreytt íbúðarhús | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | |
| 2 | | Hluti af húsaröðinni undir Bökkunum | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | |
| 3 | | Hefur fengið nýja glugga með gömlu sniði. | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | |
| 3 | | gott | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | |
| 3 | | Sem hluti af húsaröð | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | |
| 18 Breytt byggingarár 1899 EES 1902 F | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

Sambyggt 20

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Garður sunnan við, geymsla að húsabaki.

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Vesturendi Nausthamars er eitt af lágreistu húsunum sem standa í röð við brekkurætur undir Bökkunum. Það hefur nú verið gert upp.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163256 Mhl 02 | Númer eyðublaðs 28 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 20A | 1 Skráningarnúmer V37 | |
| Byggingarár 1950 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 1H+KJ | Fermetrar 36 m² | Stærð lóðar m² |
| 2 Einkenni, skilgreining GEYMSLA AÐ HÚSABAKI V.NAUSTHAMAR | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss Geymsla | | | Höfundur ? | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir F | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--------------------|--|--------------|---|--|
| 4 | | Þjónar sínum tilgangi | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 3 | | ATH BETUR, (er þetta kyndiklefi ?) | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 5 | | Er að húsabaki | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Virðist ekkert hafa verið breytt | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Undir meðallagi að því er séð verður | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 6 | | Helst sem menjar um húsahtun. (? Ath) | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 | Breytt byggingarár | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163255 | Númer eyðublaðs 29 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 20 | 1 Skráningarnúmer V37 | |
| Byggingarár 1899 | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR | Fjöldi hæða 1H | Fermetrar 40 m² | Stærð lóðar 178m² |
| 2 Einkenni, skilgreining NAUSTHAMAR-AUSTURENDI | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.34-36, VSVS 3 bls.314 (mynd) | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--|---|-----------------------|----|--|
| 5 | | Eitt af lágreistu "víkurparhúsunum" undir Bökkunum. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Óbreytt íbúðarhús, hér var verslað um skeið. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Hluti af húsaröðinni undir Bökkunum | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Gluggar eru ekki upprunalegir | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Þokkalegt að því er virðist | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Sem hluti af húsaröð | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 | Breytt byggingarár 1899 EES 1902 F | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|-------------|--|----|----------|--|
| 23 | Bygg.lag | | 24 | Undirstaða | | 25 | Útveggir | |
| 26 | Þakform | | 27 | Þakefni | | 28 | Kvistir | |
| 29 | Þakgluggar | | 30 | Þakkantur | | 31 | Hurðir | |
| 32 | Gluggar | | 33 | Sérst.b.hl. | | | | |
| 34 | Skreytingar | | 35 | Bygg.stíll | | | | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Eiríkur E. Sverrisson getur þess í upphafi ritgerðar sinnar að á þessum stað hafi verið reist sjóbúð um 1890 sem kölluð var Þorgerisbúð, “.....stóð undir kletti þeim sem verður næst fyrir ofan íbúðarhús Kjartans Finnbogasonar..” Mynd sem fylgir textanum er hinsvegar af Hamri og virðist gæta misskilnings. Nafnið Nausthamar bendir einnig til þess að hér hafi sjóbúð verið undir hamri. Nausthamar var óbreytt íbúðarhús en hér í austurenda var verslun Guðjóns Jónssonar í a.m.k. 6 ár frá 1916.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163253 Mhl 01 | Númer eyðublaðs 30 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 18 | 1 Skráningarnúmer V 40 | |
| Byggingarár 1906 | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR | Fjöldi hæða 1H | Fermetrar 68 m² | Stærð lóðar 575 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining SÓLHEIMAR | | | Breytingar Húsinu breytt til upphaflegrar myndar 2000 | | |
| 3 Notkun húss Íbúðarhús, sýslumannssetur | | | Höfundur Magnús Einarsson | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 8.nóvember 2002 | | 5b Athugasemdir / heimildir EEA bls 58-61 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------|---|--|
| 3 | | Er heilsteypast lágu húsanna undir Bökkunum. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Fyrsta sýslumannsetrið í Vík 1908-1914 | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Hluti af húsaröð | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Eftir lagfæringar árið 2000 er húsið nær upprunalegu útliti sínu. Gluggafaldar voru þó ekki á húsinu frekar enn á öðrum húsum í Vík á þá daga. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Mjög gott | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Sem hluti af götummynd og vegna menningarsögu. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 Breytt byggingarár 1906 EES 1907 F | | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|
| 23 Bygg.lag | 1H+KJ+RIS | 24 Undirstaða | Hlgrj. | 25 Útveggir | Mlm-bár |
| 26 Þakform | Láris | 27 Þakefni | Mlm-bár | 28 Kvistir | x |
| 29 Þakgluggar | x | 30 Þakkantur | einfaldur | 31 Hurðir | x |
| 32 Gluggar | Kr/2r.ne. | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | 35 Bygg.stíll | | | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

Í húsaröð

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Garður sunnanvið, nú með sólpalli.

39 Umhverfi byggingar

Var áður tvær íbúðir og því eitt "víkurparhúsa".

38 Athugasemdir

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Sólheimar er reisulegast lágu húsanna undir Bökkunum. Hér var fyrsta sýslumannsetur í Vík á árunum 1908 – 1914. Í Dynskógum 4 á bls 233 lýsir Ólafur Sveinsson sjávarflóðum í Vík m.a. í Sólheimum. Það stendur á hlönum kjallara og samsvarar sér vel í hlutföllum. Tveir skorsteinar voru á húsinu en annar þeirra er ekki lengur til staðar. Að húsabaki stendur ennþá lítill kofi úr steinsteypu sem er sagður frá 1918 í fasteignamati en gæti verið eitthvað eldri þó engar heimildir finnast fyrir því. Hér hefur því varðveist íbúðarhús ásamt bakhúsi og útihúsi og er sú samstæða því orðin gömul. Í VSVS1 er á bls.283 sagt frá því að timbrið í húsinu kom til Víkur árið 1906 og er reikningurinn fyrir þeirri sendingu enn til og mörg hús reist úr því timbri sem kom frá Halmstad í Svíþjóð. Árið 2000 var húsið endurgert af Verkalýðsfélaginu Víkingi sem á húsið og er það notað sem sumarhús. Pallar hafa verið gerðir á lóðinni sunnan við.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163253 Mhl 02 | Númer eyðublaðs 31 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 18 | 1 Skráningarnúmer V41 | |
| Byggingarár 1918 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 1H+RIS | Fermetrar 29 m² | Stærð lóðar m² |
| 2 Einkenni, skilgreining GEYMSLA VIÐ SÓLHEIMA | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss geymsla | | | Höfundur | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir F | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--------------------|--|--------------|---|--|
| 4 | | Af bakhúsi að vera vel gerð | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Eitt af fáum útihúsum eða bakhúsum frá þessum tíma | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Að húsabaki en sést þó vel frá götunni | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Virðirst ekki hafa breyst mikið miðað við gamlar ljósmyndir | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Virðist í lagi | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Sem hluti af heillegri samstæðu íbúðarhúss og bakhúss | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 | Breytt byggingarár | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

Að húsbaki

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Greipt inn í brekkuna

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Bakhús þetta sést vel á gömlum ljósmyndum. Afla þyrfti frekari upplýsinga um nýtingu og gerð hússins.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163242 | Númer eyðublaðs 32 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 9 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1946 | Byggingar | Aðal byggingarefni TIMBR / STST | Fjöldi hæða 1H +KJ | Fermetrar 281 m² | Stærð lóðar 1200m² |
| 2 Einkenni, skilgreining ATH BETUR | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús, tvær íbúðir | | | Höfundur ATH | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir húsið er parhús F | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | 6 Byggingarlist | <input type="checkbox"/> | 7 Athugasemdir | |
| <input type="checkbox"/> | 8 Menningarsaga | <input type="checkbox"/> | 9 Athugasemdir | |
| <input type="checkbox"/> | 10 Umhverfi | <input type="checkbox"/> | 11 Athugasemdir | |
| <input type="checkbox"/> | 12 Upprunaleiki | <input type="checkbox"/> | 13 Athugasemdir | |
| <input type="checkbox"/> | 14 Tæknil. ástand | <input type="checkbox"/> | 15 Athugasemdir | |
| <input type="checkbox"/> | 16 Varðveislugildi | <input type="checkbox"/> | 17 Athugasemdir | |
| 18 Breytt byggingarár | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 23 Bygg.lag | <input type="checkbox"/> | 24 Undirstaða | <input type="checkbox"/> | 25 Útveggir | <input type="checkbox"/> |
| 26 Þakform | <input type="checkbox"/> | 27 Þakefni | <input type="checkbox"/> | 28 Kvistir | <input type="checkbox"/> |
| 29 Þakgluggar | <input type="checkbox"/> | 30 Þakkantur | <input type="checkbox"/> | 31 Hurðir | <input type="checkbox"/> |
| 32 Gluggar | <input type="checkbox"/> | 33 Sérst.b.hl. | <input type="checkbox"/> | | |
| 34 Skreytingar | <input type="checkbox"/> | 35 Bygg.stíll | <input type="checkbox"/> | | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Ennþá vantar upplýsingar um húsið svo hægt sé að leggja á það mat. Þó er athyglisvert hvað parhúsformið hefur verið lífseigt í Vík.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163251 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 16 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1907 | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR | Fjöldi hæða 1H +LÁRIS+KJ | Fermetrar 73 m² | Stærð lóðar 870m² |
| 2 Einkenni, skilgreining GRENHLLÍÐ | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss Íbúðarhús | | | Höfundur Jón Brynjólfsson | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir F segir húsið hlaðið, EES bls. 66-68 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | |
|---|--------------------------|--|---|--|
| 4 | | Einfalt. | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | |
| 3 | | Húsið byggði og átti Jón Brynjólfsson trésmiður | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | |
| 3 | | Hluti af húsaröðinni undir Bökkunum | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | |
| 4 | | Upphaflega voru bíslög við báða enda en nú er jafnhátt þak yfir öllu húsinu. | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | |
| 4 | | Virðist nokkuð gott | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | |
| 3 | | Sem hluti af húsaröð. | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | |
| 18 Breytt byggingarár 1907 EES 1904 F | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

Samb.

Sambyggt nýrra húsi á sömu lóð sem er er skráð trésmiðaverkstæði.

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Jón Brynjólfsson trésmiður byggði húsið. Á gömlum myndum sést að bíslög með einhalla þaki voru beggja vegna en síðar hefur þak þeirra verið hækkað og sameinað meginþakinu og gaflarnir þá steptir. Austan Grenihlíðar var áður röð útihúsabursta að Háeyri, alls um 5 burstir að sjá. Þau hús eru nú öll horfin. Grjóthlaðinn kjallari er undir húsinu þó ekki sé hann hár í lofti að sjá. Grenihlíð og Sólheimar eru einu húsin af húsaröðinni sem standa á kjallara.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

ATHUGA BETUR !!!

| | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163249 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 14 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1909 /1911 ?? | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR /STST | Fjöldi hæða 1H +KJ | Fermetrar 95 m² | Stærð lóðar 250m² |
| 2 Einkenni, skilgreining HÁEYRI (og hús Ólafs Ólafssonar ?) | | | Breytingar Miklar ef þetta er af stofni til upphaflegt hús | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur Sveinn Guðmundsson/Jón Brynjólfsson | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.73-74 og bls.77-78 og bls.152 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | 6 Byggingarlist | <input type="checkbox"/> | 7 Athugasemdir | | |
| <input type="checkbox"/> | 8 Menningarsaga | <input type="checkbox"/> | 9 Athugasemdir | | |
| <input type="checkbox"/> | 10 Umhverfi | <input type="checkbox"/> | 11 Athugasemdir | | |
| <input type="checkbox"/> | 12 Upprunaleiki | <input type="checkbox"/> | 13 Athugasemdir | | |
| <input type="checkbox"/> | 14 Tæknil. ástand | <input type="checkbox"/> | 15 Athugasemdir | | |
| <input type="checkbox"/> | 16 Varðveislugildi | <input type="checkbox"/> | 17 Athugasemdir | | |
| 18 Breytt byggingarár 1909 EES 1930 EES | | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 23 Bygg.lag | <input type="checkbox"/> | 24 Undirstaða | <input type="checkbox"/> | 25 Útveggir | <input type="checkbox"/> |
| 26 Þakform | <input type="checkbox"/> | 27 Þakefni | <input type="checkbox"/> | 28 Kvistir | <input type="checkbox"/> |
| 29 Þakgluggar | <input type="checkbox"/> | 30 Þakkantur | <input type="checkbox"/> | 31 Hurðir | <input type="checkbox"/> |
| 32 Gluggar | <input type="checkbox"/> | 33 Sérst.b.hl. | <input type="checkbox"/> | | |
| 34 Skreytingar | <input type="checkbox"/> | 35 Bygg.stíll | <input type="checkbox"/> | | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

ATHUGA ÞARF HVORT EITTHVAÐ SÉ ENN TIL AF ELDRA HÚSINU OG HVORT NÚVERANDI HÚS SÉ Í RAUN BÆÐI HÁEYRI (1909) OG HÚS ÓLAFS ÓLAFSSONAR (1911) SEM VAR STEINHÚS.

Hús Ólafs var fyrsta steinsteypuhúsið (sjá VSVS2 bls.66)

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

ATHUGA BETUR !!!

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163247 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 12 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1911 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 1H+KJ | Fermetrar 113 m² | Stærð lóðar 528m² |
| 2 Einkenni, skilgreining HÚS JÓNS ÓLAFSSONAR KENNARA | | | Breytingar Gluggum hefur verið breytt, byggt bislag vestanmegin | | |
| 3 Notkun húss Íbúðarhús | | | Höfundur Erlendur Björnsson/Nikulás Friðriksson | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.78-82 mynd í VSVS 3 bls.97 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------|---|--|
| 4 | | Breytingar draga úr gildi | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Hér bjó Jón Ólafsson kennari. Er næstelsta steinsteypuhúsið. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Hluti af götumynd Vikurbrautar austan Bakkaskarðs. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Gluggasetning og bislag hafa breytt annars upprunalegu húsi. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Virðist gott | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Sem elsta heilsteypa steinsteypuhús í sveitarfélaginu sem enn stendur. (húsið í Reynisdal mun vera elst) | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 Breytt byggingarár 1911 EES 1910 F | | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Árið 1910, þ.e. árið áður en þetta hús var byggt var grunnskólinn reistur eftir teikningu Rögnvaldar Ólafssonar en það var fyrsta steinsteypa húsið í Víkurkaupúni. Í Reynisdal í Reynishverfi mun elsta steinhús í Mýrdal hafa verið en ekki liggja fyrir upplýsingar um aldur þess (ATH.BETUR) Íbúðarhúsið á Litlu-Hólum í Dyrhólshverfi var síðan byggt 1912.

Jón Ólafsson barnakennari byggði húsið sumarið 1911 en um vorið hafði bróðir hans Ólafur reist steinsteypu hús vestar við hlið Háeyrar. Það sama vor er húsið Vatnsdalur einnig byggt.

Athygli vekur tíguluggi á risi sem bregður einnig fyrir á Sunnuhvoli sem reist var tíu árum síðar.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163243 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 10 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1911 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 2H | Fermetrar ? m² | Stærð lóðar 500m² |
| 2 Einkenni, skilgreining VATNSDALUR | | | Breytingar Miklar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur Smiðir: Bergsteinn Sigurðsson, Nikulás Friðriksson frá Litlu Hólum | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.82 ljósmynd bls.81 og D1 bls 55 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | |
|---|--|-----------------|---|--|
| 5 | Endurbyggt sem “valmafúnkís-hús” en var áður “steinsteypuklassik” með miðjukvisti. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | |
| 3 | Er í hópi elsur steinsteypuhúsanna en hefur mikið verið breytt. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | |
| 3 | Hluti af götummynd Víkurbrautar austan Bakkaskarðs. Í röð steinsteyptra húsa. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | |
| 5 | Afar mikið breytt en gluggagöt á neðri hæð virðast þau sömu. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | |
| 3 | Gott | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | |
| 4 | Sem valmafúnkís hús með á eldri grunni. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | |
| 18 Breytt byggingarár 1911 EES 1912 F | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Erfitt að greina hve mikið af húsinu er upprunalegt. Það er sambyggt 10A sem er bygg 1945. Athyglisvert að Nikulás Friðriksson frá Litlu-Hólum kemur að smíði hússins en ári síðar byggir faðir hans Friðrik Björnsson steinsteyppt hús á Litlu-Hólum sem var fyrsta steinhús í Dyrhólahrepp en er nú horfið.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163244 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 10A | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1945 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 2H | Fermetrar 114m² | Stærð lóðar 459 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining ATH | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur ? ATHUGA TEIKNINGAR | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir F | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--------------------|---|-----------------------|----|--|
| 4 | | Einfalt valmafúnkishús. Enn eitt parhúsið. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Óbreytt íbúðarhús | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Hluti af götummynd Víkurbrautar austan Bakkaskarðs. Í röð steinsteypra húsa. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Virðist ekki hafa breyst mikið en hefur verið klætt. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Virðist gott | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Sem hluti af 58 ára gamalli götummynd | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 | Breytt byggingarár | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

Samb.

Er sambyggt Vatnsdal

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Lítill garður

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Þegar þetta hús er byggt við austurenda Vatnsdals sem er breytt um svipað leiti að því er virðist verður Vatnsdalur sem var eitt fárra húsa sem ekki var parhús að parhúsi.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163238 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 3 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1949 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 2H (1H+JARÐH) | Fermetrar 143 m² | Stærð lóðar 1100 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining HELGAFELL | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur ATH TEIKNINGAR | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|---|--|
| 3 | | Nokkuð hreinræktað “valmafúnkis-hús”. | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | |
| 4 | | Óbreytt íbúðarhús | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | |
| 3 | | Í götummynd sunnan Víkurbraurar. Hefur mikið rými á allar hliðar. | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | |
| 2 | | Hefur ekki verið klætt og hefur því upprunalegt yfirborð. | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | |
| 3 | | Virðist gott | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | |
| 4 | | Vegna byggingarlistar og upprunaleika. | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | |
| 18 Breytt byggingarár | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

stakt

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Snyrtilegur húsagarður umlykur húsið.

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Helgafell er vel varðveitt “valmafúnkís-hús” frá fimmta áratugnum. Aldur þess er ekki hár miðað við elstu húsin í Vík en það hefur engu að síður umtalsvert verðveilsugildi í upprunalegri mynd sem hækkar eflaust með árunum. Ástæða er til að mæla með því að húsið verði ekki klætt þegar múrhúðin þarfnast viðgerðar. Það sama gildir um þakkanta. Það er góður fulltrúi síns tíma.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163282 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 8 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1910 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 2H (var 1H) | Fermetrar 866 m² | Stærð lóðar m² |
| 2 Einkenni, skilgreining BARNASKÓLAHÚSIÐ, LEIKSKÁLAR | | | Breytingar Viðbygging 1924. Umbreytt 1967, gert að félagsheimili | | |
| 3 Notkun húss barnaskóli, félagsheimili | | | Höfundur Rögnvaldur Ólafsson / Yfirm. Sveinn Ólafss. Stækkun 1924 Guðj. Samúelss. / Breyt 1964 Ragnar Emilss. | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir SBIV bls.460 mynd í EES bls.77 og 108 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--|----|-----------------------|----|--|
| 5 | Breytingar hafa dregið úr byggingarlistarlegu gildi hússins sem var mikið. | | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 | Athugasemdir | | |
| 2 | Skólabygging, fyrsta steinstepta byggingin í Víkurkaupþúni. Teiknað af Rögnvaldi Ólafss. og viðbygging eftir Guðjón Samúelsson. Breytingar má kalla menningarslys. | | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 | Athugasemdir | | |
| 3 | Mikilvægt í götmynd Víkurbrautar. | | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 | Athugasemdir | | |
| 7 | Upphaflegri byggingu hefur verið umturnað. | | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 | Athugasemdir | | |
| 2 | Gott | | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 | Athugasemdir | | |
| 5 | Hefði hlotið einkun 1 fyrir breytingarnar. | | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 | Athugasemdir | | |
| 18 | Breytt byggingarár | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|-------------|--|----|----------|--|
| 23 | Bygg.lag | | 24 | Undirstaða | | 25 | Útveggir | |
| 26 | Þakform | | 27 | Þakefni | | 28 | Kvistir | |
| 29 | Þakgluggar | | 30 | Þakkantur | | 31 | Hurðir | |
| 32 | Gluggar | | 33 | Sérst.b.hl. | | | | |
| 34 | Skreytingar | | 35 | Bygg.stíll | | | | |

Aðrar upplýsingar

Eitt á lóð

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Framhlið úti í götu

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Út frá sjónarmiðum verndargildis hafa breytingarnar sem gerðar voru á þessu merkilega húsi í raun eyðilagt bygginguna. Gluggasetning gamla skólahússins er þó greinanleg í vesturhluta salarins og hefur hún verið látin ráða gluggaröðinni. Að öðru leyti hefur ekkert tillit verið tekið til eldra húss jafnvel þó að arkitektar þess hafi verið tveir fyrstu arkitektar þjóðarinnar. Húsið er ágætt dæmi um það skeytingaleysi sem menn sýndu íslenskum byggingararfi á sjötta og sjöunda áratug aldarinnar.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163236 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 1 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1947 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 2H (1H+JARÐH) | Fermetrar 180 m² | Stærð lóðar 900m² |
| 2 Einkenni, skilgreining ATHUGA BETUR | | | Breytingar Austurgafli klæddur steni. | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur ATHUGA MEÐ TEIKNINGAR | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir F | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--------------------|--|-----------------------|----|--|
| 3 | | Ágætt dæmi um “valmafúnkis” | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Óbreytt íbúðarhús | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Í götmynd sunnan Víkurbrautar | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Helst að steniklæðning dragi úr upprunaleika og múrviðgerð hefði farið betur. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Virðist þokkalegt | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Sem dæmi um “valmafúnkis” og sem hluti af götmynd húsa frá sama tíma. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 | Breytt byggingarár | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|-------------|--|----|------------|--|
| 23 | Bygg.lag | | 24 | Undirstaða | | 25 | Útveggir | |
| 26 | Þakform | | 27 | Þakefni | | 28 | Kvistir | |
| 29 | Þakgluggar | | 30 | Þakkantur | | 31 | Hurðir | |
| 32 | Gluggar | | 33 | Sérst.b.hl. | | | | |
| 34 | Skreytingar | | | | | 35 | Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

hverfsmynd/
götumynd

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

38 Athugasemdir

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Víkurbraut 1 er ágætt dæmi um byggingar sem byggðar voru á þessum tíma, valmafúnkíshús. Á þessum hluta Víkurbrautar eru fleiri hús frá þeim tíma og við Austurveg líka þannig að hér er um bæjarhluta að ræða sem ber sterk einkenni þessa tímabils.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163241 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 6 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1944 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 1H +KJ | Fermetrar 90 m² | Stærð lóðar 500m² |
| 2 Einkenni, skilgreining ATHUGA | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur ATHUGA TEIKNINGAR | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--------------------|---|--------------|---|--|
| 4 | | Er valmafúnkishús með ræktaðri lóð | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Er fyrsta hreinræktaða valmafúnkishúsið ATH , jafngamlat lýðveldinu og fánastöngin á sínum stað. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Hluti af götummynd "valmafúnkishúsa" við austasta hluta Víkurbrautar. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Því virðist ekki hafa verið breytt mikið. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Þökkalegt að sjá. | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Sem dæmi um "valmafúnkis" og sem hluti af götummynd húsa frá sama tíma. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 | Breytt byggingarár | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

stakt

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

hverfimynd/
götumynd

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Ræktaður garður og lýðveldisfánastöngin á sínum stað.

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Víkurbraut 6 er eitt af “valmafúnkís-húsunum” á þessu svæði sem er heilsteypt hverfimynd frá þessum tíma. Samkvæmt Fasteignaskráningu er húsið byggt 1944 og er því jafngamalt Lýðveldinu og fánastöngin í garðinum er í samræmi við það.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163239 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 4 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1945 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST/TMBR | Fjöldi hæða 1H +KJ | Fermetrar 109m² | Stærð lóðar 545m² |
| 2 Einkenni, skilgreining ??? | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur ATHUGA TEIKNINGAR | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir F /mynd í Dynsk.1 bls.69 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|---|--|
| 5 | | “Valmafúnkishús” | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | |
| 4 | | Óbreytt íbúðarhús | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | |
| 3 | | Hluti af götummynd “valmafúnkishúsa” við austasta hluta Víkurbrautar. | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | |
| 5 | | Klæðningin er seinnitímafyrirbrigði | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | |
| 3 | | Virðist gott | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | |
| 5 | | Dæmi um “valmafúnkis” og hluti af hverfismynd. | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | |
| 18 Breytt byggingarár | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

Stakt á lóð

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

hverfsmynd/
götumynd

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Snotur garður við húsið

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Eitt af keimlíkum húsum í þessu “hverfi” frá fimmta áratugnum. Tengist því vaxtaskeiði sem var í Vík á þeim árum þegar lóranstöðin er starfrækt á Reynisfjalli.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd **MYND GÖLLUÐ TAKA AÐRA**



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UNDIR BÖKKUNUM | | Heimilisfang VÍKURBRAUT | Húsnúmer 2 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1947 | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR | Fjöldi hæða 1H +KJ (JARÐH) | Fermetrar 156m² | Stærð lóðar 600m² |
| 2 Einkenni, skilgreining ??? | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur ATHUGA TEIKNINGAR | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir F /mynd í Dynsk.1 bls.69 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|---|--|
| 5 | | “Valmafúnkishús” | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | |
| 4 | | Óbreytt íbúðarhús | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | |
| 3 | | Hluti af götummynd “valmafúnkishúsa” við austasta hluta Víkurbrautar. | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | |
| 5 | | Klæðningin er seinnitímafyrirbrigði | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | |
| 3 | | Virðist gott | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | |
| 5 | | Dæmi um “valmafúnkis” og hluti af hverfismynd. | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | |
| 18 Breytt byggingarár | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

Stakt á lóð

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

hverfsmynd/ götumynd

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Garður í kring

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Eitt af keimlíkum húsum í þessu “hverfi” frá fimmta áratugnum. Tengist því vaxtaskeiði sem var í Vík á þeim árum þegar lóranstöðin er starfrækt á Reynisfjalli.

Á mynd í Dynskógum 1 bls.69 sem tekin var um 1063 sést húsið úr norðaustri. Gluggasetning á norðurhlíð er óvenjuleg af “valmafúnkishúsi” að vera.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



UPPI Á BÖKKUNUM

Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163150 og 163151 (vestur) | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UPPI Á BÖKKUNUM | | Heimilisfang BAKKABRAUT | Húsnúmer 12 og 12 A (vestur) | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1922 | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR / STST | Fjöldi hæða 1H+RIS+KJ | Fermetrar 133 m² 179 m² (v) | Stærð lóðar 520 m² 437 m² (v) |
| 2 Einkenni, skilgreining GRUND (AUSTURENDI) | | | Breytingar Kvistur. Steinsteyp t viðbygging veið vesturenda árið ? | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur Erlendur Björnsson, Einar Erlendsson | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.110-111 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | |
|-----------------------|---|--------------|---|--|
| 4 | Einfalt en hefðbundið bárujárnsklætt timburhús. Upphafleg gerð hússins fór vel en viðbygging dregur úr byggingarlistarlegu gildi. | | | |
| 6 Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 2 | Síðasta hús Erlendar Björnssonar, æskuheimili Erlendar Einarssonar forstjóra SÍS. | | | |
| 8 Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 2 | Stendur hátt uppi á Bökkunum, var lengi efsta húsið. | | | |
| 10 Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 4 | Viðbyggingin er seinnitíma fyrirbrigði.Upphaflega var aðeins lítill kvistur. | | | |
| 12 Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | Virðist gott. | | | |
| 14 Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 3 | Áberandi í bæjarmynd. | | | |
| 16 Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 Breytt byggingarár | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|-------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | 35 Bygg.stíll | | | |

Aðrar upplýsingar

stakt

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Garður í kring.

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Grund stóð lengi efst húsa í kaptúninu og nýtur sín vel. Húsið er ágætt dæmi um íslenska “bárujarnklassík”. Þetta er stærsta íbúðarhúsið af gömlu húsunum en það skiptist strax í tvo eignarhluta. Það er því eiginlega parhús eins og svo mörg önnur hús í Vík. Húsið smíðaði Erlendur Björnsson ásamt Einari syni sínum og er þetta stærsta og jafnframt ein síðasta húsbygging sem hann kom að. Erlendur átti vesturhluta hússins sem var minni en sá eystri og hér andaðist hann 1927. Húsinu er ennþá skipt upp í tvær eignir og ber þess greinilegt vitni. Viðbyggingin fer ekki sem best en hefur stækkað vestari eignarhlutan svo um munar.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163149 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UPPÍ Á BÖKKUNUM | | Heimilisfang BAKKABRAUT | Húsnúmer 7 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár “1920” | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR | Fjöldi hæða 1H + KJ | Fermetrar 82 m² | Stærð lóðar 144 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining FAGRABREKKA | | | Breytingar miklar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur Jón Brynjólfsson var yfirmsiður | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.99-102 m.bl.66og117 SBIVbls.329 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--|----|-----------------------|----|--|
| 5 | Ekki gott að átta sig á húsinu en núverandi útlit fer ekki illa. | | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 | Athugasemdir | | |
| 3 | Óbreytt alýðuhús en flutt til Víkur eftir að Skálmabæjarhraun fóru í eyði í kjölfar Kötluhlaups. | | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 | Athugasemdir | | |
| 3 | Stendur ofarlega á Bökkunum | | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 | Athugasemdir | | |
| 7 | Spurning hvort þetta sé yfifhöfuð gamla húsið. | | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 | Athugasemdir | | |
| 3 | Virðist gott og húsinu haldið vel við. | | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 | Athugasemdir | | |
| 5 | Breytingar draga úr varveislu gildi | | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 | Athugasemdir | | |
| 18 | Breytt byggingarár 1920 EES 1925 F | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----|-------------|----|-------------|----|----------|
| 23 | Bygg.lag | 24 | Undirstaða | 25 | Útveggir |
| 26 | Þakform | 27 | Þakefni | 28 | Kvistir |
| 29 | Þakgluggar | 30 | Þakkantur | 31 | Hurðir |
| 32 | Gluggar | 33 | Sérst.b.hl. | | |
| 34 | Skreytingar | 35 | Bygg.stíll | | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Húsið stóð áður á Skálmabæjarhraunum í Álftaveri en eftir Kötluhlauði 1918 lagðist byggð þar af. Tveim árum síðar flutti Benedikt Einarsson húsviðina til Víkur og reisti húsið á þessu stað og kallaði Fögrubrekku. Ekki liggja fyrir upplýsingar um hvenær húsinu var breytt. Í húsinu voru áður tvær íbúðir. Upphafleg gerð Fögrubrekku sést m.a. á ljósmynd á blaðsíðu 66 í EES

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163146 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UPPÍ Á BÖKKUNUM | | Heimilisfang BAKKABRAUT | Húsnúmer 5 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1920 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 1H+KJ | Fermetrar 114 m² | Stærð lóðar 745 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining FAGURHÖLL | | | Breytingar Breytt í valmaþaksfúnkís, sennilega um 1943 | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur Jón Brynjólfsson, Árni Gíslason | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES BLS.102 mynd bls 140, VSVS3 bls 97 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------|---|--|
| 4 | | Dæmi um valmafúnkíshús með ferning sem grunnform og skorstein í miðju. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Óbreytt alþýðuhús sem var breytt rúmunum 20 árum eftir að það var byggt. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Fagurhóll stendur fallega og er áberandi í bæjarmyndinni. Sést vel frá Víkubraut | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 5 | | Ekkert eftir af húsinu sem var fyrir en hefur lítið verið breytt frá því að breytingin var gerð á fimmta áratugnum. Það hefur þó fengið klæðningu. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Virðist gott | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Sem áberandi “valmafúnkíshús”. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 Breytt byggingarár 1920 EES 1943 | | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

stakt

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Stendur á hól neðan Bakkabrautar og sést víða að. Garðurinn er fallegur og vel að honum hlúð. Flaggstöng er neðan hússins.

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Eins og sjá má á gömlum ljósmyndum varFagurhóll upphaflega einfalt íbúðarhús úr steinsteypu og sneru gaflar í austur og vestur. Bíslag var norðanmegin en sunnanmegin var nokkuð sérkennilegur kvistur.

Á fimmta áratugnum var húsinu gjörbreytt þannig að ekkert er sýnilegt af húsinu sem fyrir var. Í dag er húsið ágætt dæmi um valmafúnkis hús. Grunnurinn er ferningur og skorsteinn í miðju en það var nokkuð algengt húsform á þeim tíma.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163148 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UPPÍ Á BÖKKUNUM | | Heimilisfang BAKKABRAUT | Húsnúmer 6A | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1919 | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR | Fjöldi hæða 2H | Fermetrar 138 m² | Stærð lóðar 800 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining LAUFÁS (BJARNAHÚS) | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur Erlendur Björnsson, Árni Gíslason | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.95-97 mynd VSVS 3 bls 97 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------------|----|-----------|----|--|----|-------------------------------------|
| 4 | Breytingar draga úr gildi hússins. | | | | | | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | | | | | |
| 4 | Óbreytt alþýðuhús | | | | | | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | | | | | |
| 3 | Er áberandi í bæjarmyndinni sem eitt af húsunum fremst á bökkunum. | | | | | | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | | | | | |
| 4 | Klæðning og gluggasetning er ólík því sem var í upphafi. | | | | | | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | | | | | |
| 4 | Verið var að vinna að endurbótum að því er virðist. | | | | | | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | | | | | |
| 3 | Sem áberandi hús í gamalli bæjarmynd. | | | | | | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | | | | | |
| 18 | Breytt byggingarár EES 1919 F 1920 | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|-------------|--|----|----------|--|
| 23 | Bygg.lag | | 24 | Undirstaða | | 25 | Útveggir | |
| 26 | Þakform | | 27 | Þakefni | | 28 | Kvistir | |
| 29 | Þakgluggar | | 30 | Þakkantur | | 31 | Hurðir | |
| 32 | Gluggar | | 33 | Sérst.b.hl. | | | | |
| 34 | Skreytingar | | 35 | Bygg.stíll | | | | |

Aðrar upplýsingar

Á bökkunum

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Enginn garður, malarvegur að sunnan en malbik að norðan.

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Laufás er upphaflega parhús eins og svo mörg önnur hús í Vík og ennþá eru skráðar tvær íbúðir í húsinu þó önnur þeirra sé ekki nema rétt rúmleg 30 fermetrar.

Það er timburhús á steiptum kjallara eða öllu heldur jarðhæð og getur því næstum því kallast tvílyft hús.

Húsinu hefur talsvert verið breytt. Það virðist hafa verið byggt við austurendann, gluggum hefur verið breytt og klæðningin nær yfir steipta neðri hæð hússins.

Bakkabraut lá einu sinni neðan húss og þar er aðkoma að húsinu í dag sem gerir það að verkum að húsið er me götu þétt að á báða bóga.

Það væri vel gerlegt að færa húsið til upprunalegs horfs.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd MYND GÖLLUÐ, TAKA AÐRA



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

ATHUGA BETUR BYGGINGARÁR

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163145 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UPPÍ Á BÖKKUNUM | | Heimilisfang BAKKABRAUT | Húsnúmer 4 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1953 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 1H + KJ | Fermetrar 135 m² | Stærð lóðar 800 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining ????? | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--------------|---|--|
| 3 | | Dæmigerður "valmafúnkís". | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Óbreytt íbúðarhús | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Í götummynd ofan Bakkabrautar. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Virðist lítið vera breytt | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Þokkalegt | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Hluti af götummynd og dæmi um "valmafúnkís". | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 Breytt byggingarár | | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

stakt

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Garður í kring

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Þetta hús er dæmigert “valmafúnikíshús” og er á mörkunum að vera nógu gamalt til að vera tekið með í þessari húsakönnun ásamt Mýrarbraut 1. Fasteingamat segir það byggt 1953.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd **ATH. MYNDIN GÖLLUÐ**



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|---|---|--|---|---------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163143 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UPPÍ Á BÖKKUNUM | | Heimilisfang BAKKABRAUT | Húsnúmer 2 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1912 | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR/STST | Fjöldi hæða 1H + KJ (RISáður) | Fermetrar 123 m² | Stærð lóðar 500 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining BJARG | | | Breytingar Miklar, sennilega milli 1940 og 50 | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur Erlendur Björnsson | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.83-84 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------|---|--|
| 5 | | Pokkalegt valmafúnkishús. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Fyrsta húsið uppi á bökkunum, núv. hús byggt upp úr eldra húsi. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Í götummynd Bakkabrautar. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 6 | | Upphaflegt hús hvergi sjáanlegt en hefur ekki verið breytt mikið frá breytingunum. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Gott | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Hefði verið mikið ef það hefði haldist óbreytt. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 Breytt byggingarár EES 1912 F 1911 | | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

stakt

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Snyrtilegur garður í kringum húsið.

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Þjarg var fyrsta húsið sem byggt var uppi í Bökkunum. Það var snotur hús og ekki ósvipað Sólheimum þó það sé hærra og styttra. Það sést vel á mynd á bls. 83 í EES.

Núverandi útlit hússins ber með sér að því hafi verið breytt á fimmta áratugnum og eru breytingarnar það miklar að ekkert er sýnilegt af eldra húsi.

Húsið var upphaflega eitthvert myndarlegasta íbúðarhús þorpsins og reist af stórhug. Húsbyggjandinn varð gjaldþrota 1924 og það væri áhugavert að vita hvort svo myndarleg húsbygging hafi þar átt hlut að máli. Núverandi hús er ágætt dæmi um hús undir áhrifum frá “valmafúnkís-stíl” og er vel við haldið.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163144 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UPPI Á BÖKKUNUM | | Heimilisfang BAKKABRAUT | Húsnúmer 3 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1922 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 1H | Fermetrar 172 m² | Stærð lóðar 280 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining SUNNUHVOLL | | | Breytingar Mikið breytt | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur Jón Brynjólfsson og Ólafur Jónsson sonur hans | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.108-109 og 145 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--|----|-----------------------|----|--|
| 4 | Sambland “steinsteypuklassíkur” og “valmafúnkis” | | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 | Athugasemdir | | |
| 3 | Óbreytt íbúðarhús, hér bjá Ólafur Jónsson ljósmyndari m.m. | | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 | Athugasemdir | | |
| 4 | Við neðsta hluta Bakkabrautar en á bakvið félagsheimilið frá Víkurbraut séð. | | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 | Athugasemdir | | |
| 5 | Mikið verið breytt frá upphafi en þó má enn greina upphaflegt hús. | | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 | Athugasemdir | | |
| 4 | Virðist gott | | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 | Athugasemdir | | |
| 4 | Tvær húsagerðarstefnur merkjanlegar í gerð hússins í dag. | | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 | Athugasemdir | | |
| 18 | Breytt byggingarár 1922 EES 1924 F | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|-------------|--|----|----------|--|
| 23 | Bygg.lag | | 24 | Undirstaða | | 25 | Útveggir | |
| 26 | Þakform | | 27 | Þakefni | | 28 | Kvistir | |
| 29 | Þakgluggar | | 30 | Þakkantur | | 31 | Hurðir | |
| 32 | Gluggar | | 33 | Sérst.b.hl. | | | | |
| 34 | Skreytingar | | 35 | Bygg.stíll | | | | |

Aðrar upplýsingar

stakt

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

Í götumynd

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Garður í kring

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Jón Brynjólfsson (í Grenihlíð) byggði húsið ásamt Ólafi Jónssyni syni sínum og húseigenda “og þótti sú bygging ganga vel með afbrigðurm” segir hjá EES. Húsið er steinsteyppt og var upphaflega með lágu risi. Síðar var þaki hússins breytt og byggt við vesturendann að því er virðist. Þá var sett valmapak á húsið en að örður leyti ber það merki um “steinsteypuklassík”, þ.e.a.s. gluggasetning o.s.f.v. Því er ekki hægt að tala um “valmafúnkis-hús” heldur einhverskonar samruna ólíkar strauma í byggingarlist. Þessar breytingar hafa eflaust verið gerðar á fimmta áratugnum og sést húsið á vel á mynd frá 1956 á bls. 145 í Dynskógum 4. Á tíunda áratugnum hefur húsið verið klætt með “steni”.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163142 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UPPI Á BÖKKUNUM | | Heimilisfang BAKKABRAUT | Húsnúmer 1 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1919 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 1H | Fermetrar 112 m² | Stærð lóðar 397 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining HLÍÐARENDI | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur ? Einar Einarsson byggði | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.97-98 Mynd Dynsk.1. bls 67 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------|---|--|
| 5 | | Hægt að flokka sem "valmafúnkís". | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Óbreytt íbúðarhús | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Austast á Víkurbökkum | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 5 | | Ekkert eftir af upprunalegu húsi að sjá, breytt á fimmta áratugnum, enn síðar klætt. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Virðist þokkalegat | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 5 | | Sem dæmi um valmafúnkís | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 Breytt byggingarár 1919 EES 1920 F | | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

stakt

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

Í götummynd

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Garður í kring og flaggstöng að sunnan

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Líkt og Sunnuhvoll hefur húsinu verið breytt algerlega frá upphaflegri mynd en hér er þó ekkert merkjanlegt af upphaflegu húsi.

42 Afstöðummynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| ATHUGA BETUR BYGGINGARÁR | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163123 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK/UPPI Á BÖKKUNUM (V.VÍKURÁ) | | Heimilisfang ÁRBRAUT | Húsnúmer 2 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1953 F | Byggingar | Aðal byggingarefni HLEÐSLUST. | Fjöldi hæða 1H | Fermetrar 84 m² | Stærð lóðar 1000 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining ??? | | | Breytingar Klæðning | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur ATHUGA TEIKNINGAR | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir Mynd Dynsk.1. bls 69 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--------------------|---|-----------------------|----|--|
| 4 | | Er ágætt valmafúnkishús en breytingar síðari ára í örðum anda. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Óbreytt íbúðarhús | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Stendur á mjög fallegum stað við Víkurá. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Hefur verið klætt með liggjandi timburklæðningu. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Gott | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Sem áberandi valmafúnkishús. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 | Breytt byggingarár | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|-------------|--|----|----------|--|
| 23 | Bygg.lag | | 24 | Undirstaða | | 25 | Útveggir | |
| 26 | Þakform | | 27 | Þakefni | | 28 | Kvistir | |
| 29 | Þakgluggar | | 30 | Þakkantur | | 31 | Hurðir | |
| 32 | Gluggar | | 33 | Sérst.b.hl. | | | | |
| 34 | Skreytingar | | 35 | Bygg.stíll | | | | |

Aðrar upplýsingar

stakt

Bílskúr stendur austan við nálægt ánni.

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Hús þetta er nokkuð gott dæmi um valmafúnkís en er aldursins vegna á mörkunum að vera tekið með í þessari húsakönnun. Það hefur verið klætt með liggjandi vatnslæðningu á síðari árum og settir á stórgerðir þakkantar. Húsið stendur á mjög fallegum stað við Víkurá og telst vera austast húsa sem á Víkurbökkum standa þó það sé varla upp á Bökkunum.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163186 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK /UPPI Á BÖKKUNUM (MÝRARB) | | Heimilisfang MÝRARBRAUT | Húsnúmer 1 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1952 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 1H | Fermetrar 124 m² | Stærð lóðar 858 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining ? | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur ATH TEIKNINGAR | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---|--|
| 5 | | "Valmafúnkishús" af einföldustu gerð. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Óbreytt íbúðarhús | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Á horni Mýrarbrautar og Bakkabrautar | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Hefur verið klætt | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Virðirst þokkalegt | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 5 | | | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 Breytt byggingarár | | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

stakt

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Garður í kring

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Húsið er eitt þeirra húsa sem tekin eru með þó það sé byggt eftir 1950 samkvæmt fasteingaskráningu. Þetta er valmafúnikíshús af einföldustu gerð.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163192 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK /UPPI Á BÖKKUNUM (MÝRARB) | | Heimilisfang MÝRARBRAUT | Húsnúmer 12 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1947 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 1H + KJ | Fermetrar 99 m² | Stærð lóðar 425 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining ? | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur ATHUGA TEIKNINGAR | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 8.nóvember 2002 | | 5b Athugasemdir / heimildir | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--------------------|---|-----------------------|----|--|
| 3 | | Gott dæmi um vandað “valmafúnkishús” en núv. þakkantar mættu vera í anda hússins | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Óbreytt íbúðarhús | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Í götumynd Mýrarbrautar | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Er upprunalegt að öllu leyti nema hvað þakkantana varðar. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Gott | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Gott dæmi um vandað “valmafúnkishús” | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 | Breytt byggingarár | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|-------------|--|----|----------|--|
| 23 | Bygg.lag | | 24 | Undirstaða | | 25 | Útveggir | |
| 26 | Þakform | | 27 | Þakefni | | 28 | Kvistir | |
| 29 | Þakgluggar | | 30 | Þakkantur | | 31 | Hurðir | |
| 32 | Gluggar | | 33 | Sérst.b.hl. | | | | |
| 34 | Skreytingar | | 35 | Bygg.stíll | | | | |

Aðrar upplýsingar

stakt

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Garður umhverfis og flaggstöng

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Mýrarbraut 12 er mjög gott dæmi um “valmafúnkishús” en breytingar á þakköntum er þó ekki í anda þeirrar stefnu.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



UPP MEÐ VÍKURÁ AÐ VESTAN

Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163127 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UPP M.VÍKURÁ AÐ VESTAN | | Heimilisfang AUSTURVEGUR | Húsnúmer 1 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1939 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 1H+KJ+RIS | Fermetrar 159 m² | Stærð lóðar 270 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining BORG | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur ATHUGA TEIKNINGAR | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir F | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--|----|-----------------------|----|--|
| 4 | Sértök blanda fúnkisstefnu og klassískrar stefnu í húsagerðarlist. | | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 | Athugasemdir | | |
| 3 | Óbreytt íbúðarhús á áberandi stað | | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 | Athugasemdir | | |
| 2 | Fyrsta hús sem komið er að úr vestri, mjög áberandi. | | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 | Athugasemdir | | |
| 3 | Þyrfti að athuga betur. | | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 | Athugasemdir | | |
| 3 | Virðist gott | | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 | Athugasemdir | | |
| 4 | Áberandi hús með sérstakan svip | | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 | Athugasemdir | | |
| 18 | Breytt byggingarár | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----|-------------|----|-------------|----|----------|
| 23 | Bygg.lag | 24 | Undirstaða | 25 | Útveggir |
| 26 | Þakform | 27 | Þakefni | 28 | Kvistir |
| 29 | Þakgluggar | 30 | Þakkantur | 31 | Hurðir |
| 32 | Gluggar | 33 | Sérst.b.hl. | | |
| 34 | Skreytingar | 35 | Bygg.stíll | | |

Aðrar upplýsingar

stakt

Stendur eitt efst í þorpinu

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Garður í kringum húsið, bílskúr "í stíl".

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Borg er fyrsta húsið sem mætir vegfarendum þegar komið er til Víkur úr vestri og er mjög áberandi. Það hefur sérstakt yfirbragð, einhverskonar sambland af fúnkis og klassík. Gluggasetningin er í anda fúnkis og væri helst við því að búast að ofaná kæmi lágt valmaþak en í stað þess er rishæð með gafsneyðingum sem gæti verið innblásið af lækkningsbústaðnum. Ásamt Víkukirkju er Borg eina húsið sem er byggt á fjórða áratugnum. Nýlegur bílskúr er við húsið og til marks um karakter hússins hefur eigendum þótt sjálfsagt að setja á þak hans gafsneyðinga.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163130 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UPP M.VÍKURÁ AÐ VESTAN | | Heimilisfang AUSTURVEGUR | Húsnúmer 7 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1949 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 2H + KJ | Fermetrar 347 m² | Stærð lóðar 4500m² |
| 2 Einkenni, skilgreining SÝSLUMANNSSETUR, ÁRSALIR | | | Breytingar Litð breytt frá upphaflegri mynd | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús, sýslumannssetur,gistihús | | | Höfundur Guðjón Samúelsson / Bárður Ísleifsson | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir Þjksafn teikningasafn Húsameistara | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--------------------|---|--------------|---|--|
| 2 | | Reisulegt hús sem sæmir vel opinberu hlutverki sínu. Fagmannlega hannað. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Fyrsta húsið sem reist er sem sýslumannssetur í V-Skaftafellssýslu. Hannað af tveim helstu arkitektum síns tíma. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Blasir við þegar ekið er inn í kaптúnið úr vestri. Stundur milli þjóðveggar og árinna. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Hefur ekkert verið breytt svo heitið getur frá upphafi. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Virðist gott. | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Vegna byggingalistarlegs gildis og menningarsögu. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 | Breytt byggingarár | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Frá 1908 var aðsetur sýslumanns Vestur-Skaftafellssýslu í Vík en það er ekki fyrr en rúmum 40 árum síðar sem reist er sýslumannssetur en þá er vel til þess vandað.

Teikningar Húsameistara ríkisins af Sýslumannsbústaðnum dagsetter 15.sept. 1947 eru áritaðar af Guðjóni Samúelssyni og Bárði Ísleifssyni. Þær eru varðveittar í safni teikninga húsameistara ríkisins á Þjóðskjalasafni ásamt sérteikningum. Þar eru og tillögur að stækkun eftir Halldór Sigmundsson frá 1966 sem aldrei var framkvæmd. Tvær aðrar byggingar eru í sveitarfélaginu sem Guðjón er höfundur að, Dyrhólaviti og Læknisbústaðurinn en viðbygging sú sem hann teiknaði við gamla barnaskólann sést ekki lengur.

En Bárður Ísleifsson undirritaði teikningun einnig og ekki er ósennilegt að hann hafi unnið að hönnun þess fyrst og fremst á teiknistofu Húsameistara ríkisins.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

ATH.BETUR

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir ? | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / UPP M.VÍKURÁ AÐ VESTAN | | Heimilisfang | Húsnúmer | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1935 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 1H | Fermetrar m² | Stærð lóðar m² |
| 2 Einkenni, skilgreining RAFSTÖÐ (LODDASTAÐASTÖÐIN) | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss rafstöðvarhús | | | Höfundur Bjarni Runólfsson sá um framkvæmdina | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar | | 5b Athugasemdir / heimildir Dynskógar 4 bls.192-202 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | 6 Byggingarlist | <input type="checkbox"/> | 7 Athugasemdir | |
| <input type="checkbox"/> | 8 Menningarsaga | <input type="checkbox"/> | 9 Athugasemdir | |
| <input type="checkbox"/> | 10 Umhverfi | <input type="checkbox"/> | 11 Athugasemdir | |
| <input type="checkbox"/> | 12 Upprunaleiki | <input type="checkbox"/> | 13 Athugasemdir | |
| <input type="checkbox"/> | 14 Tæknil. ástand | <input type="checkbox"/> | 15 Athugasemdir | |
| <input type="checkbox"/> | 16 Varðveislugildi | <input type="checkbox"/> | 17 Athugasemdir | |
| 18 Breytt byggingarár | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 23 Bygg.lag | <input type="checkbox"/> | 24 Undirstaða | <input type="checkbox"/> | 25 Útveggir | <input type="checkbox"/> |
| 26 Þakform | <input type="checkbox"/> | 27 Þakefni | <input type="checkbox"/> | 28 Kvistir | <input type="checkbox"/> |
| 29 Þakgluggar | <input type="checkbox"/> | 30 Þakkantur | <input type="checkbox"/> | 31 Hurðir | <input type="checkbox"/> |
| 32 Gluggar | <input type="checkbox"/> | 33 Sérst.b.hl. | <input type="checkbox"/> | | |
| 34 Skreytingar | <input type="checkbox"/> | 35 Bygg.stíll | <input type="checkbox"/> | | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl
við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl
við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd

MYND VANTAR

HJALLAHVERFI

Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163133 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / HJALLAHVERFI | | Heimilisfang AUSTURVEGUR | Húsnúmer 11 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1920 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST/ TMBR | Fjöldi hæða 2H (JARÐH) | Fermetrar 117 m² | Stærð lóðar 200 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining HLÍÐ | | | Breytingar Byggt við vesturenda og þaki breytt | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús (sumarbústaður) | | | Höfundur Jón Brynjólfsson, Árni Gíslason, Sveinn Guðmundsson | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls106m bls70 og Dynsk.1bls 67 og 69 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|---|----|-----------------------|----|--|
| 5 | Núverandi yfirbragð hússins er framandi og ólíkt upphaflegu húsi. Sterkur karakter. | | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 | Athugasemdir | | |
| 3 | Sumarhús Sigrúnar Jónsdóttur listamanns. | | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 | Athugasemdir | | |
| 2 | Mjög áberandi í bæjarmynd. | | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 | Athugasemdir | | |
| 6 | Útlit hússins er í dag allt annað en áður var. | | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 | Athugasemdir | | |
| 3 | Gott | | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 | Athugasemdir | | |
| 4 | Helst til minningar um Sigrúnu Jónsdóttur | | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 | Athugasemdir | | |
| 18 | Breytt byggingarár 1920 EES 1922 F | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----|-------------|----|-------------|----|----------|
| 23 | Bygg.lag | 24 | Undirstaða | 25 | Útveggir |
| 26 | Þakform | 27 | Þakefni | 28 | Kvistir |
| 29 | Þakgluggar | 30 | Þakkantur | 31 | Hurðir |
| 32 | Gluggar | 33 | Sérst.b.hl. | | |
| 34 | Skreytingar | 35 | Bygg.stíll | | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Hlíð hefur fengið nokkuð óvenjulega meðferð á síðari árum með tilliti til byggingarlistar og er innblásið af einhverskonar veiðimannarómantik frá meginlandinu. Er kannski undir áhrifum frá sænskri aristókratíu. Það var upphaflega lítið og látlaust steinsteypt hús með lágu þaki en háum kjallara. Það er áberandi í bæjarmyndinni við gatnamót Austurvegar og Víkurbrautar. En húsið ber með sér lífsgleði eigenda sinna.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163134 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / HJALLAHVERFI | | Heimilisfang AUSTURVEGUR | Húsnúmer 11 A | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1953 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða | Fermetrar 114 m² | Stærð lóðar 800 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining ÁRBÆR | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur ? Athuga teikningar | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|---|
| 4 | | Pokkalegur fúnkís | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | |
| 4 | | Óbreytt íbúðarhús | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | |
| 3 | | Blasir við vegfarendum um Austurveg. | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | |
| 4 | | Virðist ekki hafa verið mikið berytt. | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | |
| 4 | | Pokkalegt en lagfæringa verður þörf áður en langt um liður. | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | |
| 4 | | Sem valmafúnkís | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | |
| 18 Breytt byggingarár | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Á þessum stað stóð hús Ísleifs Þorsteinssonar, byggt 1907, sem var fyrsta hús sem reis í Hjallarofum austan Víkurár sem síðar kallaðist Hjallahverfi. Sjá bls.68-71 í EES. Það sést á mynd á bls 66 í Dynskógum 1 og þá hefur því verið breytt. Sú mynd er sögð síðan laust fyrir 1950.

Árbær er nokkuð dæmi um hús undir árhreifum frá funkísstefnunni.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|--|---|--------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163135 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / HJALLAHVERFI | | Heimilisfang AUSTURVEGUR | Húsnúmer 11B | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1908 | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR / STST | Fjöldi hæða 1H + KJ | Fermetrar 43 m² | Stærð lóðar 447 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining HJALLI | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur Jón Brynjólfsson (ekki trésmiður) frá Suður Hvammi | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls 72-73 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|---|-----------------|--|--------------|---|--|
| 3 | | Sterk einkenni “sveitabæjar”, hluti af hverfismynd. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Alþýðuhús í vaxandi smákauptúni. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Hluti af húsaþyrpingu Hjallahverfis. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Upphaflega var ein burst (sú vestari) og viðbygging með einhalla þaki. Núverandi klæð- ning klæðir af kjallarann sem er hlaðinn undir vestari burstinni en steypur undir hinni. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Þokkalegt | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Sem hluti af hverfismynd og sem dæmi um alþýðuhefð í byggingarháttum. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 Breytt byggingarár 1908 EES 1902 F | | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

sambyggt

Hér er um sambyggð íbúðarhús að ræða sem er með nokkur öðru lagi en tíðkaðist undir Bökkunum.

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Lítill ræktaður garður sunnan við húsið.

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Hjalli er eitt af Hjallahverfishúsunum sem hafa “þurrabúðar-brag”, eru líkari þeim húsum sem tíðkuðust til sveita. Þau snúa burstinni fram og eru á lágum hlöðnum kjallara. Aðal rými hússins er einhverskonar baðstofa sem er að hluta til undir súð enda talar EES stundum um það að menn hafi “reist sér baðstofu” þegar þetta byggingarlag er viðhaft. Undir Bökkunum tíðkaðist frekar að húsin sneru langhlið fram, væru með lágu risi en fullri herbergjahæð.

Það er elst nústandandi húsa í Hjallahverfi eða undir “Rananum” eins og EES kallar þessi hús.

Húsið hefur verið klætt nýverið og hefur þá verið klætt yfir kjallann sem gerir gerð hússins ekki eins sýnilega. Ásamt Engigarði myndar Hjalli geðþekka heild með sterkum “íslenskum” einkennum.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Hjalli (tvær burstir) til vinstri Engigarður til hægri. Séð úr suðri.

Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163136 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / HJALLAHVERFI | | Heimilisfang AUSTURVEGUR | Húsnúmer 11 C | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1919 | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR | Fjöldi hæða 1H + RIS | Fermetrar 32 m² | Stærð lóðar 44 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining ENGIGARÐUR | | | Breytingar miklar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur Árni Gíslason, Sveinn Guðmundsson | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls 99 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------|---|--|
| 4 | | Með einkenni "sveitabæjar", hluti af hverfismynd. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Alþýðuhús í vaxandi smákauptúni. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Hluti af húsaþyrpingu Hjallahverfis. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 6 | | Húsið er mikið breytt frá upphaflegri mynd | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Þokkalegt | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Sem hluti af hverfismynd. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 Breytt byggingarár 1919 EES 1925 F | | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Engigarði hefur mikið verið breytt frá upphaflegri mynd sem sést vel á ljósmynd á blaðsíðu 72 í Dynskógum 4 (með ritgerð EES). Breytingin dregur úr varðveislugildi byggingarinnar sjálfrar en ásamt Hjalla myndar Engigarður heild sem stendur á gömlum grunni. Áður var húsið baðstofa á steinkjallara og með lítið bislag austanvið. Núverandi þak hússins nær yfir allan grunn gamla hússins þannig að burstin verður helmingi stærri og breiðari.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Engigarður t.v. Hjalli t.hægri. Séð ofan úr brekkunni.

Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163137 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / HJALLAHVERFI | | Heimilisfang AUSTURVEGUR | Húsnúmer 11 D | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1916 | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR / HLGJR | Fjöldi hæða 2H | Fermetrar 24 m² | Stærð lóðar 240 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining VARMAHLÍÐ | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús (sumarbústaður) | | | Höfundur Erlendur Björnsson og Sæmundur Jakopsson | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.93-94 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--|--|-----------------------|----|--|
| 2 | | Sterk íslensk og skaffellsk einkenni. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Dæmi um hús sem er “bær í þéttbýli”. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Sést ekki fyrir en komið er að því. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 1 | | Litlu hefur verið breytt nema að því er virðist glugga á neðri hæð. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Virðist gott. | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Með síðustu húsum af “torfbæjargerð” í Skaftafellssýslu. (er jafnvel fjósbaðstofa) | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 | Breytt byggingarár 1919 EES 1920 F | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|-------------|--|----|----------|--|
| 23 | Bygg.lag | | 24 | Undirstaða | | 25 | Útveggir | |
| 26 | Þakform | | 27 | Þakefni | | 28 | Kvistir | |
| 29 | Þakgluggar | | 30 | Þakkantur | | 31 | Hurðir | |
| 32 | Gluggar | | 33 | Sérst.b.hl. | | | | |
| 34 | Skreytingar | | 35 | Bygg.stíll | | | | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Af öllum húsum í Víkurkaupúni ber Varmahlíð sterkast svipmót af íslenskri og skaftfellskri byggingarhefð enda segir EES: “Bjarni Jóhannes Jónsson.....byggði sér bæ austan Víkurar..”

Öll helstu einkenni af síðasta stigi íslenska torfbæjarins eru til staðar; burst snýr fram á hlað og útihús í annari burst við hliðina, húsið stendur inni í hlaðinni tóft og gaflinn er klæddur með bárujarni. Ástæða er til að nefna að ennþá eru leifar af gamalli símlögn á burstinni.

Af gömlum myndum af dæma t.d. á bls 122 í VSVS1 þá virðirst Varmahlíð vera eina húsið í Hjallahverfi sem stendur innan við túngarð Suður Víkur. Ekkert hús í Vík hefur varðveist eins vel að upprunalegri gerð.

Athuga þyrfti betur hvort hér sé ekki um fjósbaðstofu að ræða.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163167 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / HJALLAHVERFI | | Heimilisfang KIRKJUVEGUR | Húsnúmer 1 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1925 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 2H | Fermetrar XX m² | Stærð lóðar XX m² |
| 2 Einkenni, skilgreining HÁIGARÐUR | | | Breytingar Sennil. Milli 1940 og 50 breytt í valmafúnkís | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús , gistiheimili | | | Höfundur Guðmundur Guðmundsson | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.111-112 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------------|----|-----------|----|--|----|-------------------------------------|
| 4 | Sambland áhrifa | | | | | | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | | | | | |
| 4 | Óbreytt íbúðarhús en gistiús í seinni tíð. | | | | | | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | | | | | |
| 3 | Stendur framarlega í Hjallahverfi við Kirkjuveg | | | | | | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | | | | | |
| 5 | Mikið breytt en enn má greina gluggasetningu eldra húss. | | | | | | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | | | | | |
| 3 | Virðist gott | | | | | | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | | | | | |
| 4 | Hefði verið meira ef það hefði haldið upprunalegri gerð. | | | | | | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | | | | | |
| 18 | Breytt byggingarár 1925 EES 1926 F | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|-------------|--|----|----------|--|
| 23 | Bygg.lag | | 24 | Undirstaða | | 25 | Útveggir | |
| 26 | Þakform | | 27 | Þakefni | | 28 | Kvistir | |
| 29 | Þakgluggar | | 30 | Þakkantur | | 31 | Hurðir | |
| 32 | Gluggar | | 33 | Sérst.b.hl. | | | | |
| 34 | Skreytingar | | 35 | Bygg.stíll | | | | |

Aðrar upplýsingar

stakt

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Lítill blettur framan við húsið

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Háirður er eitt þeirra húsa sem hafa breyst verulega frá upphaflegri gerð. Það var upphaflega óvenju háreist hús af ekki stærra húsi að vera og nafnið í takt við það. Það var með nokkuð háu risi á háum kjallara og er áberandi á gömlum ljósmyndum. EES segir að Guðmundur Guðmundsson sem reisti húsið hafi flutt með sér timburhús frá Kerlingadal en byggði sér nýtt steinhús. Ekki er ljóst hvort með hvaða móti hann hefur nýtt sér timbrið úr því húsi. Húsinu hefur sennilega verið breytt á fimmta áratugnum og hefur nú fengið valmaðak í “fúnkis-anda”. Viðbygging kom við norðvestur horn eldra húss og hefur sá hluti dæmigerða “fúnkis-hornslugga” en eldri hlutinn hefur gluggasetningu með eldra lagi.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163168 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / HJALLAHVERFI | | Heimilisfang KIRKJUVEGUR | Húsnúmer 2 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1916 | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR | Fjöldi hæða 1H + RIS | Fermetrar 57 m² | Stærð lóðar 379 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining SANDELL | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur Sveinn Guðmundsson | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls. 93 mynd bls 106 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------|---|--|
| 3 | | Á rætur í gömlu íslensku hefðinni. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Gott dæmi um alþýðuhús | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Sést vel frá Austurvegi og er miklægt í hverfismyndinni. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Hefur í rauninni lítið breyst og auðvelt væri með breyttum gluggum að færa til fyrra horfs. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Virðist gott | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Sem hluti af hverfismynd og sem dæmi um gamla byggingarhætti | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 Breytt byggingarár 1916 EES 1910 F | | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

stakt

Var áður í nyrst röð svipaðra húsa, Miðhúsa og Sandprýði

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Garður framan við húsið en að aftan er það greypt inn í brekku

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Sandfell stóð nyrst í röð þriggja “bæja” af “þurrabúðargerð” sem sneru allir göflum til vesturs. Hinir “bæjirnir” sem eru horfnir voru Miðhús sem stóð sunnan við Sandfell og Sandprýði syðst. Þessi hús voru útverðir kaupsins í austri áratugum saman.

Á gamalli mynd sést að við hlið syðri burstarinnar var hús sem sneri langhlið fram með tveimur einpósta gluggum. Þá voeu gluggar á nyrðri burstinni nokkuð öðruvísi, uppi var einpósta gluggi með tveimur 3ja rúðu römmum og tveir gluggar á neðri hæð, sömu gerðar. Á syðri burstinni hefur hinsvegar verið 2ja krossa gluggi frá upphafi að því er virðist. Steypt anddyri er yngra og þrengir vegurinn að því.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163169 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / HJALLAHVERFI | | Heimilisfang KIRKJUVEGUR | Húsnúmer 3 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1910 | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR | Fjöldi hæða 1H + RIS + KJ | Fermetrar 121 m² | Stærð lóðar 1125 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining HOF | | | Breytingar 1922 er eystri burstin byggð | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur Sveinn Guðmundsson | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES BLS.74-76 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--|----|-----------------------|----|--|
| 3 | Vandað hús og form í jafnvægi. Viðbygging innblásin af rómantik. | | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 | Athugasemdir | | |
| 2 | Fyrsta læknissetur í Vík. (1915-1927) | | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 | Athugasemdir | | |
| 3 | Er áberandi í Hjallahverfi og hefur gott rými í kringum sig. | | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 | Athugasemdir | | |
| 2 | Hefur ekki mikið breyst frá 1922. | | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 | Athugasemdir | | |
| 2 | Virðist gott. | | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 | Athugasemdir | | |
| 2 | Vegna byggingarlistarlegs gildis og menningarsögu. | | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 | Athugasemdir | | |
| 18 | Breytt byggingarár 1910 EES 1913 F | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----|-------------|----|-------------|----|----------|
| 23 | Bygg.lag | 24 | Undirstaða | 25 | Útveggir |
| 26 | Þakform | 27 | Þakefni | 28 | Kvistir |
| 29 | Þakgluggar | 30 | Þakkantur | 31 | Hurðir |
| 32 | Gluggar | 33 | Sérst.b.hl. | | |
| 34 | Skreytingar | 35 | Bygg.stíll | | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Vestara húsið er eldra, byggt 1910 og var í upphafi myndarlegt timburhús á háum kjallara. 1915 sest Stefán læknir Gíslason að í Vík og kaupir húsið af Sveini Guðmundssyni smið hússins og eigenda. Síðan þá hefur verið fast læknissetur í Vík.

1922 lét Stefán byggja eystra húsið og er athyglisvert að hann skuli reisa það þétt upp af hinu þannig að úr verður bygging sem minnir á burstabæ. Kemur þar eflaust hvort tveggja til rómantískur innblástur þess tíma og kannski áhrif frá húsagerðunum í Hjallahverfi. Ekki er ósennilegt að Stefán hafi fengið einhvern styrk til þess og jafnvel teikningar af viðbyggingu þó ekki sé hægt að fullyrða neitt um það.

Síðan þá hefur húsið lítið breyst og ef gluggar með gömlu sniði væru settir í húsið væri það næstum algerleg með upphaflegu sniði.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| ATHUGA BETUR M.ALDUR OG BREYTINGAR | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163170 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / HJALLAHVERFI | | Heimilisfang KIRKJUVEGUR | Húsnúmer 4 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1950 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 2H | Fermetrar 222 m² | Stærð lóðar 504 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining ? | | | Breytingar Sennilega umtalsverðar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur Athuga teikningar | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> | 6 Byggingarlist | <input type="checkbox"/> | 7 Athugasemdir | | |
| <input type="checkbox"/> | 8 Menningarsaga | <input type="checkbox"/> | 9 Athugasemdir | | |
| <input type="checkbox"/> | 10 Umhverfi | <input type="checkbox"/> | 11 Athugasemdir | | |
| <input type="checkbox"/> | 12 Upprunaleiki | <input type="checkbox"/> | 13 Athugasemdir | | |
| <input type="checkbox"/> | 14 Tæknil. ástand | <input type="checkbox"/> | 15 Athugasemdir | | |
| <input type="checkbox"/> | 16 Varðveislugildi | <input type="checkbox"/> | 17 Athugasemdir | | |
| 18 Breytt byggingarár | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV | |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 23 Bygg.lag | <input type="checkbox"/> | 24 Undirstaða | <input type="checkbox"/> | 25 Útveggir | <input type="checkbox"/> |
| 26 Þakform | <input type="checkbox"/> | 27 Þakefni | <input type="checkbox"/> | 28 Kvistir | <input type="checkbox"/> |
| 29 Þakgluggar | <input type="checkbox"/> | 30 Þakkantur | <input type="checkbox"/> | 31 Hurðir | <input type="checkbox"/> |
| 32 Gluggar | <input type="checkbox"/> | 33 Sérst.b.hl. | <input type="checkbox"/> | | |
| 34 Skreytingar | <input type="checkbox"/> | 35 Bygg.stíll | <input type="checkbox"/> | | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl
við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl
við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------------------|---|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163171 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / HJALLAHVERFI | | Heimilisfang KIRKJUVEGUR | Húsnúmer 5 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1920 | Byggingar | Aðal byggingarefni TMBR / STST | Fjöldi hæða 1H + KJ | Fermetrar 89 m² | Stærð lóðar 853 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining UPPSALIR | | | Breytingar Breytingar miklar, líkl.í kringum 1945 sbr.fasteignamat | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur Sveinn Guðmunsson | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES bls.104-105 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|----|--|---|-----------------------|----|--|
| 3 | | Ágætt dæmi um fúnkis og hægt að greina eldra hús í kjallara. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Hægt að lesa þróun byggingarsögunnar út húsinu. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Er áberandi og stendur hátt. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Hefur ekki verið mikið breytt síðan því var breytt á fimmta áratugnum. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Virðist mjög gott | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 4 | | Sem hús sem endurspeglar byggingarsöguna og ágætt valmafúnkishús. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 | Breytt byggingarár 1920 EES 1945 F | 19 | Nálgun á byggingarári | 20 | Heimildir |
| | | | | 21 | Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 |
| | | | | 22 | Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|-------------|--|----|----------|--|
| 23 | Bygg.lag | | 24 | Undirstaða | | 25 | Útveggir | |
| 26 | Þakform | | 27 | Þakefni | | 28 | Kvistir | |
| 29 | Þakgluggar | | 30 | Þakkantur | | 31 | Hurðir | |
| 32 | Gluggar | | 33 | Sérst.b.hl. | | | | |
| 34 | Skreytingar | | 35 | Bygg.stíll | | | | |

Aðrar upplýsingar

stakt

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Upphaflega voru Uppsalar snoturt timburhús af hefðbundinni gerð síns tíma, á nokkuð háum kjallara og með háu risi. Breytingar hafa verið gerðar á fimmta áratugnum undir fúnkis-áhrifum en enn má samt greina eldra hús í ytra byrði kjallarans. Húsið er ágætt dæmi um samruna ólíkra viðhorfa og má vel lesa rúnir tímans úr þessu geðþekka húsi.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Í SUÐURVÍKURTÚNI

Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163162 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / Í SUÐURVÍKURTÚNI | | Heimilisfang HÁTÚN | Húsnúmer 6 | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1925 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 1H + KJ + RIS | Fermetrar 226 m² | Stærð lóðar 1144 m² |
| 2 Einkenni, skilgreining SPÍTALINN, LÆKNISSETRIÐ OG SJÚKRASKÝLI | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss íbúðarhús | | | Höfundur Guðjón Samúelsson arkitekt | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir EES.bls.112-114 SBIV bls.477-478 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|---|--|--|
| 2 | | Húsið er hannað af Guðjóni Samúelssyni húsameistara. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Hannað af einum af brautryðjendum í íslenskir húsagerðarlist, hluti af sögu heilbrigðis- mála á Íslandi | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Er áberandi á Rananum, var lengi eitt í túninu, | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Hefur verið klætt, skorsteinar fjarlægðir og bílskur byggður við austurenda. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 3 | | Virðist gott | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Vegna byggingalistar og menningarsögu. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 Breytt byggingarár | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV | |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

stakt

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

Garður er umhverfis.

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Í Mýrdalshrepp eru tvær byggingar sem hiklaust má eigna Guðjóni Samúelssyni, þetta hús og Dyrhólaviti en nafn hans er einnig skrað á teikningar Sýslumannssetursins og Reyniskirkju ásamt Bárði Ísleifssyni. Viðbygging við Gamla barnaskólann var einnig hans verk en hún er nú horfin. Læknisbússtaðurinn og sjúkraskýlið voru reist á Rananum í Suður-Víkurtúni og ber hátt yfir kaптúnið. Húsið hefur “dansk” yfirbragð og valda því aðallega hálf sneiðingar á göflum íbúðarhússins. Viðbyggingin var sjúkraskýlið og eru gluggar þess ölu stærri en íbúðarhússins. Það var eingöngu notað sem sjúkraskýli til 1938 en leigt til íbúðar eftir það. Áður fyrr voru tveir skorsteinar á húsinu en þeir eru nú horfnir og húsís hefur verið klætt Húsið var í byggingu 1925-27

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd



Könnun og mat á varðveislugildi

Könnun og mat á húsum

Greining

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| Sveitarfélag MÝRDALSHREPPUR / VÍK | | Sveitarfélagsnúmer 8508 | Staðgreinir 163286 | Númer eyðublaðs 1 | |
| Heiti hverfis eða þéttbýlis VÍK / Í SUÐURVÍKURTÚNI | | Heimilisfang SKER | Húsnúmer | 1 Skráningarnúmer | |
| Byggingarár 1933 | Byggingar | Aðal byggingarefni STST | Fjöldi hæða 1H + TURN | Fermetrar 145 m² | Stærð lóðar |
| 2 Einkenni, skilgreining VÍKURKIRKJA | | | Breytingar | | |
| 3 Notkun húss guðshús | | | Höfundur Mattías Einarsson var yfirsmiður | | |
| 4 Svæðisnúmer | 5a Dagsetning og númer ljósmyndar 6.júní 1999 | | 5b Athugasemdir / heimildir SBIV bls.355 | | |

Mat á varðveislugildi

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--------------|---|--|
| 2 | | Klassísk kirkja, í hópi elstu steinsteypukirkna, viðbyggingar við turn stinga í stúf. | | | |
| 6 | Byggingarlist | 7 Athugasemdir | | | |
| 1 | | Hönnuð af Einari Erlendssyni, landsþekkt guðshús. | | | |
| 8 | Menningarsaga | 9 Athugasemdir | | | |
| 1 | | Stendur hátt og vekur athygli, með þekktari kirkjustæðum á landinu. | | | |
| 10 | Umhverfi | 11 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Viðbygging beggja vegna turnsins eru eina breytingin á ytra byrði. | | | |
| 12 | Upprunaleiki | 13 Athugasemdir | | | |
| 2 | | Gott | | | |
| 14 | Tæknil. ástand | 15 Athugasemdir | | | |
| 1 | | Sem landsþekkt guðshús og hönnuð af frumkvöðli í stétt húsameistara. | | | |
| 16 | Varðveislugildi | 17 Athugasemdir | | | |
| 18 Breytt byggingarár | | 19 Nálgun á byggingarári | 20 Heimildir | 21 Dagsetning skráningar júní 99 / nóv 02 | 22 Upphafstafir matsmanns AV |

Byggingarlýsing

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| 23 Bygg.lag | | 24 Undirstaða | | 25 Útveggir | |
| 26 Þakform | | 27 Þakefni | | 28 Kvistir | |
| 29 Þakgluggar | | 30 Þakkantur | | 31 Hurðir | |
| 32 Gluggar | | 33 Sérst.b.hl. | | | |
| 34 Skreytingar | | | | 35 Bygg.stíll | |

Aðrar upplýsingar

36 Afstaða eða tengsl við önnur hús á lóð

38 Athugasemdir

37 Afstaða eða tengsl við nálæg hús

39 Umhverfi byggingar

40 Athugasemdir

41 Umsögn um bygginguna

Víkurkirkja gnæfir yfir kaupúnið þar sem hún stendur á svonefndu Skeri í suðausturhorni gamla Suðurvíkurtúnsins. Kirkjugarður er nokkuð ofar. Hún er mjög áberandi í bæjarmyndinni og vinsælt myndefni. Arkitekt kirkjunnar er Einar Erlendsson (1883-1968) og í tekiningasafni Húsameistara ríkisins á Þjóðskjalasafni er varðveitt teikning frá október 1926 undirrituð af honum. Er þessi sama teikning merkt kirkjunni að Vallanesi á Fljótsdalshéraði. Einar Erlendsson er arkitekt ýmissa þektra bygginga t.d. Esjuberg (núv.heimili Odd Nerdrum í Reykjavík), Gamla bíó, hús Thors Jensens Frikirkjuvegur 11, Hús Hjálpræðishersins, safn Einars Jónssonar o.fl. Yfirsmiður kirkjunnar var Mattías Einarsson frá Þórisholti sá sami og að Reyniskirkju. Hún er einföld að gerð með litlium bogagluggum og mætti kalla stíl hennar tilbrigði við nýrómanska stílinn. Hún er af forkirkjuturngerð en henni hefur verið breytt á síðari tímum þannig að þak kirkjunnar hefur verið framlengt beggja vegna turnsins og veggir steptir. Kórhús er við austurenda.

42 Afstöðumynd

43 Ljósmynd

